

Travaux d'entretien effectués par le MTQ sur la route 389 depuis 2005

6211-06-142

Territoire/Circuit	Code	Activité	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	En exécution
ROUTE 389 BAIE-COMEAU A MANIC-5	6311-1	Remplacement, réparation et installation de panneaux et structures de signalisation au sol	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
	6313-1	Entretien du marquage longitudinal avec une peinture à base d'eau										X		
	6315-0	Exploitation des systèmes d'éclairage				X								
	6317-1	Entretien, remplacement et implantation de glissières de sécurité semi-rigides	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	6317-2	Entretien, remplacement et implantation de glissières de sécurité rigides					X							
	6317-4	Entretien des atténuateurs d'impact	X											
	6321-1	Balayage et nettoyage des voies de circulation		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	6322-2	Application d'abat-poussière sur les surfaces de roulement en matériaux granulaires									X			
	6322-4	Rechargement des surfaces de roulement en matériaux granulaires	X				X				X			
	6323-1	Mise en forme des accotements en matériaux granulaires	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6323-2	Rapiéçage des accotements en matériaux granulaires									X			
	6323-3	Rechargement des accotements en matériaux granulaires									X			
	6324-0	Entretien des fondations		X			X				X			
	6325-1	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à froid			X						X			
	6325-2	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à chaud	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6325-3	Rapiéçage mécanisé des chaussées avec un enrobé bitumineux	X		X	X	X	X	X		X		X	X
	6331-1	Nettoyage et creusage des fossés latéraux et/ou de décharges	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6331-3	Démantèlement des barrages de castor					X	X	X					
	6334-1	Nettoyage d'un ponceau		X	X							X	X	
	6334-2	Réparation d'un ponceau												X
6334-3	Enlèvement de débris d'un ponceau					X	X	X	X	X	X			
6334-B	Reconstruction d'un ponceau	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
6334-D	Prolongement d'un ponceau	X												
6341-4	Déboisement, débroussaillage, émondage et abattage									X	X			
6342-0	Entretien des talus et pentes									X				
6352-0	Réparations mineures des structures	X	X		X		X	X	X	X	X	X		

Travaux d'entretien effectués par le MTQ sur la route 389 depuis 2005

Territoire/Circuit	Code	Activité	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété
ROUTE 389 FIRE-LAKE A LABRADOR	6111-3	Patrouille du réseau en été					X						
	6111-5	Patrouille du réseau							X	X	X	X	
	6311-1	Remplacement, réparation et installation de panneaux et structures de signalisation au sol					X	X	X	X	X		
	6315-0	Exploitation des systèmes d'éclairage						X					
	6317-1	Entretien, remplacement et implantation de glissières de sécurité semi-rigides					X	X		X	X		
	6317-4	Entretien des atténuateurs d'impact							X				
	6317-7	Entretien, remplacement et implantation des dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide							X				
	6321-1	Balayage et nettoyage des voies de circulation					X		X	X	X	X	
	6321-2	Ramassage des carcasses d'animaux sur les voies de circulation					X			X	X	X	
	6322-1	Mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X		X	X	X	X	X
	6322-3	Rapiéçage des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X		X	X	X	X	
	6322-4	Rechargement des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X	X					X
	6323-1	Mise en forme des accotements en matériaux granulaires								X	X		
	6323-2	Rapiéçage des accotements en matériaux granulaires					X						
	6323-4	Enlèvement d'andains									X	X	
	6324-0	Entretien des fondations					X		X	X	X	X	
	6325-1	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à froid					X		X		X		
	6325-2	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à chaud							X		X		
	6331-1	Nettoyage et creusage des fossés latéraux et/ou de décharges					X			X	X	X	
	6331-3	Démantèlement des barrages de castor					X		X	X	X	X	
	6334-1	Nettoyage d'un ponceau					X		X	X	X	X	
	6334-B	Reconstruction d'un ponceau					X		X	X	X	X	
	6334-D	Prolongement d'un ponceau					X						
	6341-4	Déboisement, débroussaillage, émondage et abattage					X			X		X	
	6341-5	Entretien des espaces verts					X						
	6347-0	Entretien des bornes d'accueil de type structural						X	X	X	X	X	
	6351-0	Entretien préventif des structures					X		X	X	X	X	
	6351-A	Nettoyage de structures							X	X	X	X	
6352-0	Réparations mineures des structures					X		X		X	X		

Travaux d'entretien effectués par le MTQ sur la route 389 depuis 2005

Territoire/Circuit	Code	Activité	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	En exécution
ROUTE 389 MANIC-V A TORRENT	6111-1	Exploitation des centres d'appels téléphoniques									X	X	X	
	6111-3	Patrouille du réseau en été					X							
	6111-5	Patrouille du réseau							X	X	X	X		
	6311-1	Remplacement, réparation et installation de panneaux et structures de signalisation au sol					X	X	X	X	X			
	6317-1	Entretien, remplacement et implantation de glissières de sécurité semi-rigides					X	X	X	X	X			
	6317-4	Entretien des atténuateurs d'impact							X	X				
	6317-7	Entretien, remplacement et implantation des dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide						X	X		X			
	6321-1	Balayage et nettoyage des voies de circulation					X		X	X	X	X		
	6321-2	Ramassage des carcasses d'animaux sur les voies de circulation					X		X		X	X		
	6321-3	Ramassage de débris sur les voies et les accotements										X		
	6322-1	Mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X		X	X	X	X		
	6322-2	Application d'abat-poussière sur les surfaces de roulement en matériaux granulaires									X	X	X	
	6322-3	Rapiéçage des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X	X						
	6322-4	Rechargement des surfaces de roulement en matériaux granulaires						X	X	X		X		
	6323-1	Mise en forme des accotements en matériaux granulaires					X		X	X	X			
	6323-2	Rapiéçage des accotements en matériaux granulaires							X	X	X			
	6323-4	Enlèvement d'andains											X	
	6324-0	Entretien des fondations					X		X	X	X	X	X	
	6325-1	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à froid					X	X	X	X	X	X		
	6325-3	Rapiéçage mécanisé des chaussées avec un enrobé bitumineux					X		X	X	X	X	X	
	6331-1	Nettoyage et creusage des fossés latéraux et/ou de décharges					X		X	X	X	X	X	
	6331-3	Démantèlement des barrages de castor					X		X	X	X	X	X	
	6334-1	Nettoyage d'un ponceau					X		X	X	X	X	X	
	6334-2	Réparation d'un ponceau												X
	6334-B	Reconstruction d'un ponceau					X	X	X	X	X	X	X	
	6334-D	Prolongement d'un ponceau					X							
	6334-E	Protection aux extrémités d'un ponceau					X							
	6341-4	Déboisement, débroussaillage, émondage et abattage					X		X	X	X	X	X	
	6341-5	Entretien des espaces verts					X					X		
	6351-0	Entretien préventif des structures					X		X	X	X	X	X	
6351-A	Nettoyage de structures											X		
6352-0	Réparations mineures des structures					X		X	X	X	X			

Travaux d'entretien effectués par le MTQ sur la route 389 depuis 2005

Territoire/Circuit	Code	Activité	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété	Complété
ROUTE 389 TORRENT A FIRE LAKE	6111-3	Patrouille du réseau en été					X						
	6111-5	Patrouille du réseau							X	X	X	X	
	6123-0	Activation des plans d'intervention spécifiques au MTQ.(niveau d'intervention 2)									X		
	6311-1	Remplacement, réparation et installation de panneaux et structures de signalisation au sol					X	X	X	X	X	X	
	6317-1	Entretien, remplacement et implantation de glissières de sécurité semi-rigides					X	X	X	X	X	X	X
	6317-4	Entretien des atténuateurs d'impact							X	X			
	6317-7	Entretien, remplacement et implantation des dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide							X		X	X	
	6321-1	Balayage et nettoyage des voies de circulation					X		X	X	X	X	
	6321-2	Ramassage des carcasses d'animaux sur les voies de circulation					X		X	X	X	X	
	6321-3	Ramassage de débris sur les voies et les accotements										X	
	6322-1	Mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X		X	X	X	X	
	6322-2	Application d'abat-poussière sur les surfaces de roulement en matériaux granulaires										X	
	6322-3	Rapiéçage des surfaces de roulement en matériaux granulaires					X						
	6322-4	Rechargement des surfaces de roulement en matériaux granulaires							X				
	6323-1	Mise en forme des accotements en matériaux granulaires								X	X	X	X
	6323-2	Rapiéçage des accotements en matériaux granulaires					X		X	X	X	X	
	6323-4	Enlèvement d'andains								X	X	X	X
	6324-0	Entretien des fondations					X		X	X	X	X	X
	6325-1	Rapiéçage manuel des chaussées avec un enrobé bitumineux posé à froid					X	X	X	X	X	X	X
	6325-3	Rapiéçage mécanisé des chaussées avec un enrobé bitumineux					X		X	X	X	X	X
	6331-1	Nettoyage et creusage des fossés latéraux et/ou de décharges					X		X	X	X	X	X
	6331-3	Démantèlement des barrages de castor					X		X	X	X	X	X
	6332-1	Nettoyage des regards et des puisards					X		X	X	X	X	X
	6334-1	Nettoyage d'un ponceau					X		X	X	X	X	X
	6334-2	Réparation d'un ponceau											X
	6334-B	Reconstruction d'un ponceau					X		X	X	X	X	X
	6334-D	Prolongement d'un ponceau					X						X
	6334-E	Protection aux extrémités d'un ponceau					X						
	6341-4	Déboisement, débroussaillage, émondage et abattage								X	X	X	X
	6341-5	Entretien des espaces verts					X		X	X	X	X	
	6351-0	Entretien préventif des structures					X		X	X	X	X	X
	6351-A	Nettoyage de structures											X
6352-0	Réparations mineures des structures					X		X	X	X	X		X