



Photo n° 1. Section de la rivière Bourlamarque en aval du pont de la route 117



Photo n° 2. Coupe forestière de 1996 en régénération typique de la zone d'étude



Photo n° 3. Sous-bois d'une pinède grise composé majoritairement de Vaccinium – Bleuets



Photo n° 4. Section d'eau vive de la rivière Bourlamarque en aval du pont servant à la traversée des motoneiges



Photo n° 5. Sablière localisée au nord de la route 117



Photo n° 6. Site d'entreposage de sol contaminé sous la gestion de l'entreprise Abitibio 2001



Photo n° 7. Site de dépôt de matériaux secs