

225


DB17

Projet d'établissement d'un lieu  
d'enfouissement technique  
aux Îles-de-la-Madeleine

Îles-de-la-Madeleine

6212-03-051

Plan



Pour toute information technique sur la gestion des matières résiduelles, communiquez avec la direction des travaux publics par téléphone au 986-3100, poste 726, par télécopieur: 986-6962 ou par courriel: travauxpublics@muniles.ca

Légende :

o -> : Photos

note : Les mesures indiquées sont en mètres et ont été prises à l'aide d'un Télémètre BUSHNELL 400.

Préparé par: [Signature] 3 août 2005

N° dossier : 7550-11-01-0001100

Photo(s) # : 1

Date : 03 août 2005

Photographe(s) : Bertrand Hébert

Identification : Centre de tri-compostage-incinération

Notes : Vue d'ensemble du dépôt de matériaux secs illégal

Localisation : Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine



Photo(s) # : 2

Date : 03 août 2005

Photographe(s) : Bertrand Hébert

Identification : Centre de tri-compostage-incinération

Notes : Vue d'ensemble du dépôt des métaux et VHU, dépôt des pneus

Localisation : Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine

et dépôt illégal de déchets.



N° dossier : 7550-11-01-0001100

Photo(s) # : 3

Date : 03 août 2005

Photographe(s) : Bertrand Hébert

Identification : Centre de tri-compostage-incinération

Notes : Vue d'ensemble du dépôt illégal de déchets solides domestiques.

Localisation : Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine



N° dossier : 7550-11-01-0001100

Photo(s) # : 4

Date : 03 août 2005

Photographe(s) : Bertrand Hébert

Identification : Centre de tri-compostage-incinération

Notes : Vue d'ensemble du dépôt illégal de déchets solides domestiques.

Localisation : Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine



## RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7550-11-01-0001100

DATE DE RÉDACTION : 2005-08-19

### 1. IDENTIFICATION

HEURE Arrivée : 15h30

Départ : 16h35

DATE INSPECTION : 2005-08-03

INSPECTEUR / INSPECTRICE : Bertrand Hébert

ACCOMPAGNÉ DE :

#### LIEU INSPECTÉ

#### ADRESSE POSTALE (si différente)

Lot(s) :	Centre de tri-compostage-incinération	Centre de tri-compostage-incinération
Rang :	Havre-aux-Maisons	460, chemin Principal
Cadastre :		Cap-aux-Meules (Québec)
Municipalité :		G4T 1A1

PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontré (Oui/Non) :

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

#### PERSONNE RENCONTRÉE

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Jules Richard/resp. du compost  
Bernard Poirier/resp. de la cour

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S)  CROQUIS  PLAN(S)  CARTE   
Quantité : 4 No : No :

#### ÉCHANTILLONS

EAU  AIR  SOL  FLORE  FAUNE  DÉCHET

AUTRES ANNEXES :  1 :  
PRÉCISEZ 2 :

BUT(S) : Vérifier l'emplacement et mesurer la quantité de déchets solides entreposés et accumulés sur le site depuis août 2004.

## RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7550-11-01-0001100

DATE DE RÉDACTION : 2005-08-19

### 2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Je me suis rendu sur les lieux, au cours de l'après-midi.

J'ai constaté:

Des personnes effectuaient des travaux sur l'incinérateur.

J'ai rencontré M. Bernard Poirier et après m'être présenté, je lui ai précisé mon appartenance au MDDEP. M. Bernard Poirier m'a déclaré que l'incinérateur n'était pas en marche depuis jeudi passé (2005-07-28) et que les vidanges étaient transportés sur le site au fond de la cour depuis jeudi passé (photos 3 et 4).

J'ai rencontré aussi M. Jules Richard et après m'être présenté, je lui ai précisé mon appartenance au MDDEP. M. Jules Richard m'a déclaré que l'incinérateur était brisé depuis jeudi passé (2005-07-28) et que les vidanges étaient transportés sur le site au fond de la cour depuis jeudi passé. Cette semaine il n'y aurait que la récupération qui entrerait sur le site, la semaine dernière étant la semaine des ordures ménagères.

J'ai constaté la présence d'un tas de matériaux secs entreposés sur le site (photo 1). J'ai mesuré la superficie de ce tas de matériaux à l'aide d'un télémètre Bushnell 400. Les matériaux secs couvraient une surface de 83m x 60m (voir croquis).

Dérogation à l'article 54 de LQE

J'ai constaté la présence d'un tas de métaux avec aussi des carcasses d'autos (VHU) entreposés sur le site (photo 2). Ces métaux couvraient une surface de 225m x 60m (voir croquis).

J'ai constaté aussi la présence d'un gros tas de déchets solides (ordures ménagères) entreposés sur le site (photos 2, 3 et 4). J'ai mesuré la superficie de ce tas de déchets à l'aide d'un télémètre Bushnell 400. Les déchets couvraient une surface d'au moins 117m x 39m avec une hauteur d'au moins 2 mètres.

Les déchets ont donc un volume de  $117\text{m} \times 39\text{m} \times 2\text{m} = 9126$  mètres cubes.

Dérogation à l'article 54 de LQE

Dérogation à l'article 134 du RDS

Enfin, en réponse à mes questions, M. Jules Richard, employé de longue date sur le site, m'a déclaré que des déchets étaient enfouis à plusieurs endroits sur le site, en autre sous la partie où sont entreposés les matériaux sec et sous la partie où sont entreposés les métaux et VHU.

## RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7550-11-01-0001100

DATE DE RÉDACTION : 2005-08-19

### 3. CONCLUSION

Il y a exploitation illégal d'un dépôt de matériaux secs sur le site. Entreposage illégal de plus de 9000 mètres cubes de déchets solides à ciel ouvert sur le site.

La municipalité des Iles-de-la-Madeleine contrevient à l'article 54 de LQE et à l'article 134 du RDS.

### 4. RECOMMANDATION

Poursuivre les démarches entreprises dans ce dossier.

### 5. VÉRIFICATION

RÉDIGÉ PAR : Bertrand Hébert

Date : 2005-08-19

VÉRIFIÉ PAR :

Date :

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :