



enviram
Groupe-conseil

Annexe 3 Rapport photographique



Photo n° 1. Station MAW-01, rive gauche



Photo n° 2. Station MAW-01, rive droite



Photo n° 3. ↑ Érosion des berges, station MAW-02

Photo n° 4. ← Substrat au niveau du passage à gué, station MAW-01



Photo n° 5. Station MAW-02, vue aval



Photo n° 6. Seuil en amont de la station MAW-02



Photo n° 7. Rivière Mawcook en amont de la station MAW-02, point de rejet du LET proposé



Photo n° 8. Végétation de la station MAW-02



Photo n° 9. Station MAW-02, vue amont



Photo n° 10. Aspect des berges de la station MAW-02



Photo n° 11. Lampsile rayée vivante, station MAW-02, remise à l'eau



Photo n° 12. Station MAW-03, vue amont



Photo n° 13. Fossé agricole, en amont de la station MAW-03



Photo n° 14. Embouchure du fossée agricole, rivière Mawcook, en amont de la station MAW-03



Photo n° 15. Érosion des berges de la station MAW-03



Photo n° 16. Vue aval de la station MAW-03



Photo n° 17. Station MAW-04, rivière Mawcook, vue aval



Photo n° 18. Érosion des berges de la station MAW-04



Photo n° 19. Aspect des berges de la station MAW-04



Photo n° 20. Elliptio maigre de l'Est, coquille, morte vieille



Photo n° 21. Aspect des berges de la station MAW-04