





1717, rue du Havre
Montréal QC H2K 2X3

tél. (514) 598-3444
www.gazmetro.com



Le 5 avril 2004

Madame Linda Tapin
Chef du Service des projets en milieu terrestre
Ministère de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart, 6^e étage, boîte 83
675, boulevard René Lévesque Est
Montréal (Québec)
G1R 5V7

199

DB2

Projet de raccordement au réseau de gazoduc
Trans Québec et Maritimes dans l'est de l'île
de Montréal

Montréal

6211-18-009

Objet : Demande d'information
Gazoduc Montréal Est, Gazoduc Bécancour

Madame,

Suite à vos demandes, voici l'information concernant le bilan des accidents passés. Cette information est la même pour les deux projets puisqu'elle concerne l'historique des incidents pour Gaz Métro.

Historique pour explosion de bâtiment dans des postes de livraison.

Gaz Métro n'a subi aucun incident de ce type dans ses installations depuis cinq ans. Toutefois, suite à votre demande, voici quelques informations sur un incident de ce type qui s'est produit à East Hereford.

Société responsable : Gazoduc TQM

Date : Décembre 2000

Description sommaire de l'incident : Le bâtiment abritant les équipements électriques de contrôle des compresseurs a explosé. Du gaz naturel s'est introduit par les gaines des fils électriques qui reliaient ce bâtiment avec celui abritant les compresseurs.

Historique pour rupture de gazoducs opérés à haute pression.

Gaz Métro n'a subi aucun incident de ce type depuis cinq ans. Toutefois, nous avons relevé sur le site de l'Office national de l'énergie des données concernant de tels incidents survenus au Canada sur des gazoducs assujettis à la réglementation fédérale depuis cinq ans.

Date	Société	Lieu	Cause	Description sommaire
7 déc. 2002	Westcoast	Fort St. John, BC	Sous enquête	N'a pas causé l'inflammation du produit
14 avril 2002	TransCanada	Brookdale, MB	Sous enquête	Inflammation immédiate du produit
7 août 2000	Westcoast	Hope, BC	Défaut de matériaux, fabrication ou construction	N'a pas causé l'inflammation du produit
8 déc. 1998	Westcoast	Kobes Creek, SK	Exploitation inappropriée	A causé l'inflammation du produit

Espérant le tout à votre satisfaction, recevez, Madame, l'assurance de nos meilleurs sentiments.



Claude Doré
Chef de service Ingénierie

c. c.: M. Robert Rousseau, SCGM
M. Claude Veilleux, UDA