

ANNEXE 10

Reportage photographique réalisé lors
de la visite pour la phase I



Photo 1a Vue vers le sud-est des bâtiments de Boulet, Lemelin Yacht inc, (Marina).



Photo 1b Vue vers l'ouest- Bâtiment de service - Boulet, Lemelin Yacht inc. (Marina).



Photo 2a Abri temporaire pour le sable par jet.
Boulet, Lemelin Yacht inc. (Marina).



Photo 2b Portes 4 et 5, section d'entreposage,
Boulet, Lemelin Yacht inc. (Marina). Vue vers le nord-est.



Photo 2 c Réservoir intérieur d'huile à chauffage (portes 4 et 5).



Photo 3 Réservoir extérieur de diesel.



Photo 4a Vue du bâtiment (remisage de bateaux), portes 6 et 7.



Photo 4b Remisage de bateaux sur gravier (intérieur, portes 6 et 7).



Photo 5a Bâtiment de Boulet, Lemelin Yacht : portes 1, 2 et 3. Vue vers l'ouest.



Photo 5b Vue intérieure (bâtiment, portes 1 et 2).



Photo 5c Vue intérieure bâtiment – porte 3.



Photo 6a Site de l'ancien dépôt d'Ultramar. Vue vers le sud-ouest (section 5).



Photo 6b Site de l'ancien dépôt d'Ultramar. Vue vers le nord (section 5).



Photo 7a Vestige des installations électriques utilisées lors de la réhabilitation environnementale (Ancien dépôt de Esso - section 4).



Photo 7b Ancien dépôt de Esso (section 4). Vue vers le sud.



Photo 7c Ancien dépôt de Esso (section 4). Vue vers le nord-est.



Photo 8 Monticule de sols sur l'ancien dépôt de Esso (anciennes biopiles).
Vue vers le sud (section 4).



Photo 9 Voie ferrée (section 4). Vue vers le sud.



Photo 10a Station de pompage, Ville de Québec (section 1).



Photo 10b Garage municipal (face à la section 1). Vue vers le nord-ouest.



Photo 10c Ancien dépôt pétrolier de Pétro-Canada (section1). Vue vers le sud-est.



Photo 11 Accumulation d'eau en bordure de la voie ferrée (section 1).
Vue vers l'ouest.



Photo 12 Ancien dépôt pétrolier de Pétro-Canada (section1). Vue vers le nord-est.



Photo 13 Tunnel ferroviaire (section 3). Vue vers le sud.



Photo 14 Prolongement de la section 3 avec digue de confinement (terrains de Shell). Vue vers l'est.



Photo 15 Terrains de l'ancien dépôt de Shell (section 3). Vue vers le nord.



Photo 16 Terrains vacants de la section 2. Vue vers le nord-est.



Photo 17 Vue des terrains vacants de la section 2. Vue vers le sud-ouest.



photo 6 et deux puits

puits

puits

puits double

puits

puits

photo 7

puits

photo 1 bâtiment volvo

136

© 2010 Tele Atlas
Image © 2010 Groupe ALTA Inc

©2007 Google™

Pointeur 46°47'03.79" N 71°14'16.03" O élév. 3 m Mise au point 100% Altitude 291 m







© 2010 Tele Atlas

Image © 2010 GroupeALTA Inc

© 2010 Google™

Pointeur 46°46'21.58" N 71°14'43.19" O élev. 11 m Mise au point ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| 100%

Altitude 546 m



136

Boulevard Champlain

Côte De Sillery

Rue Cardinal-Perisico

photo 15

photo 14

photo 13

© 2010 Tele Atlas

Image © 2010 GroupeALTA Inc

Google

Pointeur 46°46'35.66" N 71°14'29.83" O élév. 0 m Mise au point ||||| 100%

Altitude 693 m

