


## ANNEXE II

### LÉGENDE DES CROQUIS

**RIVES :** Droite ou gauche en regardant vers l'aval.

**LÉGENDE :**



ANNEXE III  
PHOTOS DES SITES

Site #1 – Talus d'érosion forte sur la rivière des Hurons (site amont)



Juin 2004

Note : Le site #2 est visible à l'extrémité gauche de la photo.

Septembre 2004 :



Septembre 2004 :



Site #2 – Talus d'érosion forte sur la rivière des Hurons (site aval)



Juillet 2004



Septembre 2004 : Vue vers l'aval

Site #3 – Mur en rive (site d’une ancienne halte routière)



Septembre 2004 : Section aval du mur



Septembre 2004 : Section centrale du mur



Septembre 2004 : Section amont du mur (caché partiellement par des arbustes)

Site #4 – Érosion d'un talus dénudé près du chemin Crawford



Juillet 2004



Juillet 2004 : Agrandissement d'une zone de décrochage

Site #5 – Section très monotone d'un petit affluent longeant le chemin Crawford



Septembre 2004 : Vue vers l'aval



Septembre 2004 : Vue vers l'amont

Site #6 – Segment rectiligne dans le secteur de la rue McKee



Septembre 2004 : Vue vers l'aval



Septembre 2004 : Accumulation de sable et sédiment fin au centre du cours d'eau



Site #7 – Problème d’apport de sédiment dans la rivière Hibou



Juillet 2004 : Lessivage du sable et du gravier fin vers la rivière Hibou.



Juillet 2004 : Ruisseau canalisé dont les rives s’érodent et apporte des sédiments à la rivière.

Site #8 – Barrage en délabrement dans le secteur de la rue Bon-Air



Juillet 2004



Septembre 2004



Septembre 2004 : Dépôt de sédiment en amont du barrage

Site #9 – Secteur du Golf Stoneham



Juillet 2004 : Érosion et alluvionnement



Juillet 2004 : Décrochage du talus herbacé

Site #10 – Érosion sur la rivière Hibou en aval du pont de la route 371



Juillet 2004



Juillet 2004

Site #11 – Zone d’embâcle d’accumulation importante de débris sur la rivière Hibou

