

# ACCIDENT DE CLEVELAND - 1944

---

- Les faits
  - Lors de la première mise en froid du réservoir n° 4 une fissure en fond de réservoir interne se produit
  - Après réparation et remise en service, des tâches de givre apparaissent çà et là
  - Le 20 octobre 1944 à la fin de la campagne de remplissage le réservoir n° 4 s'ouvre, la cuvette de 30 % du volume ne peut contenir les 4 500 m<sup>3</sup> qui envahissent l'usine, il y a incendie et rupture d'un autre réservoir
  - Le GNL sort de l'usine, se répand dans les égouts et les rues voisines : 128 morts et plusieurs centaines de blessés

