

REGISTRE DES PLAINTES
DÉPÔT RIVE-NORD INC.

Projet d'agrandissement du lieu
d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas

MRC de Joliette

6212-03-107

DATE DE L'APPEL AU MENV	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'ÉVÉNEMENT	DURÉE DE L'ÉVÉNEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
2002/10/16	biogaz	13 octobre	A 08h30	Est-nord-est 8 mph	Certains puits de captage de biogaz qui ne sont pas reliés au réseau de captage nécessitent la mise en place de torchères temporaires.
2002/10/15	biogaz	14 octobre 2002	A 08h00	Sud-sud/ouest, 8 mph	Certains puits de captage de biogaz qui ne sont pas reliés au réseau de captage nécessitent la mise en place de torchères temporaires.
2002/10/18	Mauvaise odeur provenant du site.	Vers l'heure du souper jusqu'à 20h00	2h00 plainte reçue aux Urgences./	Nord-Est, 5 mph	L'exploitant procède graduellement à la mise en place de torchères temporaires sur la phase III.
2002/10/20	Biogaz		A 20h30	Est-Sud-Est	L'exploitant procède graduellement à la mise en place de torchères temporaires sur la phase III.
2002/11/01	Biogaz	Depuis au moins un mois de manière récurrente.	Tôt le matin (6h00) et le soir lorsque l'humidité tombe.	n/a	Récupération de copeaux de bois sur la phase II-C. Ce secteur n'est sous vacuum que partiellement.
2002/11/15	Biogaz	2002/11/09	De 07h00 à 08h00	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Gilles Denis (SSRS) m'informe que 8 torchères temporaires supplémentaires vont être mises en fonction sur la phase III.
2002/11/15	Biogaz	2002/11/13	De	Sud/Ouest à	Récupération de copeaux de bois sur la

DATE DE L'APPEL AU MENV	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'EVENEMENT	DUREE DE L'EVENEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
			07h00 à 08h00	3,2 mph	phase II-C. Ce secteur n'est sous vacuum que partiellement.

DATE DE L'APPEL AU MENY	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'EVENEMENT	DUREE DE L'EVENEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
2002/11/15	Biogaz	2002/11/14	A 02h00	Sud/Ouest à 1,6 mph	Récupération de copeaux de bois sur la phase II-C. Ce secteur n'est sous vacuum que partiellement.
2003/04/11	Forte Odeurs	2003/04/09 et 2003/04/10	Vers 19h00	Sud à 11,3 km/hre	Aucune activité particulière à la plateforme de compostage.
2003/07/08	Odeurs	Plusieurs mois	n/d	n/d	Différents travaux sont en cours sur la phase II-c et III.
2004/01/12	Biogaz	2004/01/12	De 18h00 à 20h00	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Absence de recouvrement final sur une section de la phase II-C. Les travaux de recouvrement sont en cours.
2004/01/15	Biogaz	2004/01/15	A 07h00	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Absence de recouvrement final sur une section de la phase II-C. Les travaux de recouvrement sont en cours.
2004/02/18	Biogaz	2004/02/18	A 07h00	Nord-ouest à 4,8 km/hre	Bris de la soufflante, vacuum est à -20 pouces d'eau au lieu de -60 pouces d'eau.
2004/02/18	Biogaz	2004/02/18	A 07h00	Nord-ouest à 4,8 km/hre	Bris de la soufflante, vacuum est à -20 pouces d'eau au lieu de -60 pouces d'eau.
2004/02/24	Biogaz	2004/02/24	A 06h30	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Bourrage du pare-flamme et diffuseur de l'oxydateur.
2004/02/27	Biogaz	2004/02/27	A 06h30	Direction	Bourrage du pare-flamme et diffuseur de

DATE DE L'APPEL AU MENY	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'EVENEMENT	DUREE DE L'EVENEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
			- 07h00	des vents non disponible, bris de l'ordinateur	l'oxydateur.

DATE DE L'APPEL/AU MENY	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'EVENEMENT	DUREE DE L'EVENEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
2004/03/25	Barils d'huile enfouis en 1975. Résurgence de lixiviat. Contamination puits d'eau potable	2004/02/2004	n/a	n/a	Aucune trace d'huile dans les piézomètres et dans la rivière St-Joseph.
2004/04/07	Biogaz	2004/04/07	A 06h30 - 07h00	Ouest à 8 km/hre	Travaux de recouvrement final à exécuter sur la phase III.
2004/06/07	Biogaz	2004/06/04	A 07h00	Ouest à 5 km/hre	Absence de recouvrement final sur une section de la phase II-C. Les travaux de recouvrement sont en cours.
2004/09/30	Biogaz	2004/09/29	Durant la soirée	Ouest à 19,3 km/hre	Arrêt de l'usine de transformation des biogaz et pannes Hydro-québec.
2004/09/30	Biogaz	2004/09/30	A 07h00	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Arrêt de l'usine de transformation des biogaz et pannes Hydro-québec.
2004/10/12	Biogaz	2004/10/12	A 06h30	Nord-Ouest à 8 km/h	Absence de recouvrement final sur une section de la phase II-C. Les travaux de recouvrement sont en cours.
2004-11-10	7h45	Ouest à 1,6 km/hre.	Aucune source ponctuelle identifiée.		

DATE DE L'APPEL AU MENV	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'ÉVÉNEMENT	DURÉE DE L'ÉVÉNEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
2004-11-14	Biogaz	2004-11-14	16h30 22h00	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Aucune source ponctuelle identifiée.
2004-11-23	Biogaz	2004-11-23	7h00	Ouest-Sud-Ouest à 1,6 km/hre	Absence de recouvrement final sur une section de la phase II-C. Les travaux de recouvrement sont en cours.
2004-11-23	Biogaz	2004-11-23	17h30	Sud à 3,2 km/hre	Aucune source ponctuelle identifiée.
2004-11-30	Biogaz	2004-11-14	16h36	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Recouvrement final à être effectué sur une section de la cellule C-3.
2004-12-09	Biogaz	2004-12-09	7h38	Direction des vents non disponible, bris de l'ordinateur	Arrêt de l'usine de traitement des biogaz durant une période de 6h00 le 8 décembre 2004. Recalibration du réseau de captage des biogaz.
2004-12-16	Biogaz	2004-12-15	17h17	Sus-Sud-Ouest à 12,9 km/hre.	
2004-12-20	Biogaz	2004-12-17	22h20	Ouest à 3,2 km/hre	Contrôle de température à l'usine de transformation des biogaz défectueux occasionnant l'arrêt de l'usine.
2005-01-18	Biogaz	2005-01-13	18h00	Nord-Nord-	Travaux de réparation sur le système de

DATE DE L'APPEL AU MENY	TYPE D'ODEUR	DATE DE L'EVENEMENT	DUREE DE L'EVENEMENT	DIRECTION DES VENTS	REMARQUES
				Est à 8 km/hre	captage des biogaz de la cellule C-2-C.

