

Portrait des accidents avec des véhicules hors route sur la route 155 à La TuquePériode de référence : du 1^{er} décembre 1998 au 30 novembre 2003 (5 années)

Route	Chaînage	Localisation	Gravité	Date	Heure	État de la surface	Conditions météo	Éclairage	Type de véhicules ¹
155-03-191	8 + 499	Près du 2802 boulevard Ducharme	DMS	2 juillet 2002	16 h 00	Sèche	Temps clair	Clarté	Autres
155-03-191	9 + 124	Près du 1904 boulevard Ducharme	DMS	15 mars 2000	15 h 50	Mouillée	Nuageux / sombre	Clarté	VHR
155-03-191	10 + 854	Près du 1200 boulevard Ducharme	DMS	27 juillet 2001	15 h 04	Sèche	Clair	Clarté	Véhicule de loisir
155-03-191	13 + 534	Près de l'intersection Saint-François / Kitchener	DMS	12 juin 2000	n/d	Sèche	Clair	Clarté	Autres
155-03-211	0 + 980	Route 155 près de la rue Roberval	Blessé léger	30 juillet 2001	23 h 15	Sèche	Nuageux / sombre	Nuit : chemin éclairé	Véhicule de loisir

Note 1 : sur les types de véhicules : type de véhicule inscrit au rapport de police.

Note 2 : DMS signifie dommage matériel seulement.

Note 3 : VHR signifie véhicule hors route (véhicule tout-terrain à trois, quatre, six, ou huit roues, véhicules avec chenilles, autres véhicules qui ne peuvent circuler normalement sur une route publique). Les VHR sont considérés comme des véhicules de loisirs.

Autres : signifie un véhicule qui pourrait être un véhicule hors route (VHR) mais ce n'est pas certain.Préparé par J.F. Stringer, ing.
Le 13 mai 2004.

Source : extrait du programme de diagnostic de sécurité routière (DSR-5086).