

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-08-84-86050-03

Archives N°. : U-2

Date de l'événement: 26 septembre 1984 Heure : 11:00

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Transport Rapide du Nord

Tél. (819) 623-4664

Adresse : RR3

Poste: []

Ville : Mont-Laurier

Code postal:

Endroit de l'événement : Route 117 à 30 Km de Rouyn-Noranda

Code S.P.:

Ville de l'événement : McWatters

N°. de ville : 86050

Produit en cause : Cyanure de sodium NaCN

État du produit L/S/G: (S)

CLASSE	U.N.: 1689
6,1	C.A.S.:

Quantité: Approx Imp.: 22503 L
Sans Dév. : Dév. : 3069 L
Réc. : 3069 L

Aspects humains

Sans Objet:

Évacués : Nb. :

Blessés : Nb. :

Traités imm. : Nb. :

Hospitalisés : Nb. :

Décédés : Nb. :

SECTEUR : Rural

Autres/Mixte :

IMPACT : Air Cours d'eau Infrastructure d'Intérieur
Infrastructure Souterraine Infrastructure de Surface Milieu Naturel Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Routier

Sommaire (causes de l'événement) : Accident routier - barils endommagés

Signalé par: téléphoniste

Origine M.E.

Organisme : SQ Rouyn-Noranda

Appel reçu à: 11:50

Tél. : (819) 764-3202 [] Date : 26 septembre 1984

Fin de la conversation 11:55

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie Date de sortie:

Urgence-Environnement : Normand Marier

Rendu sur les lieux à: 12:30

Organisme impliqué:

Quitte les lieux à:

Responsables municipaux:

Temps total: min

Nb de sorties: 1

Catégorie : 1

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence Coût:

Pér. de traitement: Comb.

Autres: Agent Réal Lague SQ Rouyn

Transféré à (serv. ou code): FER Zone (M.T.M) : X: Y:

Sommaire : Tout le cyanure et le sol contaminé ont été mis dans des barils et acheminés à la mine Sigma.

(Interventions)

Signature: Normand Marier

Date : 28 septembre 1984



84-86050-03

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence : 110-08-01-83650

T- _____ ()

Date de l'événement : 1984-09-26 Heure : 11 h 00 min N° de photos : 0
 Organisme impliqué : Transport Rapide du Nord Tél. : (819) 623-4664
 Adresse : RR3 Poste : []
 Ville : MONT-LAURIER Code postal : _____
 Endroit de l'événement : Rte 117 à 30 km de Rouyn-Noranda Code S.P. : _____
 Ville de l'événement : Mc Watters N° de ville : 86050
 Produit en cause : Cyanure de Sodium - NaCN État du produit L/S/G : (S)

NON CLASSE	CLASSE	UNI
	<u>6.1</u>	<u>1689</u>
		CAB :

Quantité: Approx.: Imp.: 22503 L
 Précise: Dév.: 3069 L
 Sans Dév.: Réc.: 3069 L

Aspects humains
 Sans Objet:
 Évacués : Nbre : _____
 Blessés : Nbre : _____
 Traités imm. : Nbre : _____
 Hospitalisés : Nbre : _____
 Décédés : Nbre : _____

SECTEUR : Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface Milieu Naturel () Aucun ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement) : Accident routier - barils endommagés

Signalé par : téléphoniste Origine M. E.F (O/N) : N
 Organisme : SQ Rouyn Noranda Appel reçu à : 11 h 50 min
 Tél. : (819) 764-3202 [] Date : 1984-09-26 Fin de la conversation : 11 h 55 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non Urgence-Environnement : Normand Marier Rendu sur les lieux à : 12 h 30 min
 Organisme impliqué : _____ Quitte les lieux à : _____ h _____ min
 Responsables municipaux : _____ Temps total : _____ min
 Nbre de sorties : 1
 Catégorie: (1) X (2) (3)
 Demande d'exécution de travaux (O/N) N
 Émissions 115.1 (O/N) N
 Fonds d'urgence (O/N) N Coût _____
 Péri. de traitement: Int () Ext () Comb

Autres : Agent Réal Lagüe, SQ Rouyn
 Transféré à (serv. ou code) : FER Zone (M.T.M) : _____ X : _____ Y : _____
 Sommaire : Tout le cyanure et le sel contaminé ont été mis dans des barils
 (Interventions) et acheminés à la Mine Sigma.

Signature : Normand Marier

Date : 1984-09-28



Accident technologique

Organisme <i>ie. C.I.L.</i>	Activité <i>Produit chimique</i>
Endroit de l'accident <i>Route 117 à 30 kilomètres de Bouyon.</i>	Date <i>26-09-84</i>
	Heure <i>21.00</i>

Produit en cause <i>NaCN - cyanure de sodium</i>		Quantité <i>voir remarque.</i>	Quantité récupérée
CONTAMINATION	Eau <i>non.</i>		
	Air <i>non.</i>		
	Sol <i>sol. gravies en bordure du pavé.</i>		
CAUSE DE L'ACCIDENT	Bris <input type="checkbox"/>	Débordement <input type="checkbox"/>	Négligence <input type="checkbox"/>
	Accident <input checked="" type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Autres <i>accident routier</i>
ACCIDENT	Terminé <input checked="" type="checkbox"/>	Sous contrôle <input checked="" type="checkbox"/>	Aucun contrôle <input type="checkbox"/>
	Continue <input type="checkbox"/>		

Signalé par <i>Sécurité des Québec. de Bouyon.</i>	Date <i>26.09.84</i>
Organisme <i># Téléphoniste</i>	Téléphone <i>211.50</i>

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX	
Urgence-Environnement-Québec	<i>Normand Marois</i>
Responsable de l'accident	<i>NaCN provenant de la Cie C.I.L. de Montreal.</i>
Responsable de l'intervention	<i>Normand Marois Urgence-Environnement.</i>
Autres	<i>arrive sur les lieux 12.30</i>

REMARQUES
<i># NaCN solide, contenu dans des barils nombre 110, dont une vingtaine ont été endommagés. Tout le NaCN et le sol contaminé ont été mis dans d'autres barils et acheminé à la usine Sigma. Le sol contaminé huile & d'essence a été enterré au dépôt de Bouyon.</i>

COÛTS ESTIMÉS	SIGNATURE <i>Normand Marois</i>	DATE <i>84-09-28</i>
---------------	---------------------------------	----------------------

Informateurs

Cie de Transport. Rapide du Nord.

Conrad & Hedgar Leclasse Inc.
P.B.3 Mont Laurier
622-4664

Agent de la Sécurité du Québec.
M. Beaulieu de Beauvais.

Cie qui a repris le chargement.

Norway Transport.
M. Gilles La Mothe.

Entreprise qui a effectué la
réfection du chemin.

Entreprise North West.
Lupien Le Grand Bois
762-2077

Cie . C.I.L. Toronto.
416-229-7502
M. Peck.

N. Marier.