

ANNEXE C

Tableau sommaire de comparaison des 80 bâtiments



TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS

2015-02-23

Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

INSPECTIONS DU PÉRIMÈTRE DE 150 MÈTRES			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
RUE FRONTENAC			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Plusieurs fissures réparées et re-fissurés
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A		
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X		
[REDACTED]		X	Intérieur : Pas de retour du propriétaire
[REDACTED]	N/A		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]		X	Intérieur : Propriétaire non-présent au rendez-vous
[REDACTED]		X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A	X	[REDACTED]
[REDACTED]	N/A	X	[REDACTED]
[REDACTED]	N/A	X	[REDACTED]
[REDACTED]		X	Intérieur : Pas de retour du propriétaire
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X	X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : aucun dommage ; [REDACTED] fissures cosmétiques
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014

TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS
 Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

2015-02-23

INSPECTIONS DU PERIMETRE DE 150 METRES (SUITE)			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
RUE ROYALE			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	N/A		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Appartements rénovés et divisions refaites
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Fissure légèrement agrandie face Ouest
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	refus		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A	X	Intérieur : [REDACTED] sous-sol inondé, logements 2e non-inspecté
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Aucun dommage apparent
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014

TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS

2015-02-23

Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS TÉMOINS			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
AVENUE HOCHELAGA			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Rez-de-chaussé rénové, SS fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
AVENUE D'ABITIBI			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE ARMAND-DUMAS			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
AV DES BOIS			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE DES ÉTOILES			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE DES PINS			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Bâtiment complètement rénové, quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE DES SAULES (6e Avenue)			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE DR. BROUSSEAU			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 Extérieur : Aucune fissure apparente
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE HARRICANA			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages partie arrière bâtiment Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Plusieurs fissures cosmétiques observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014

TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS
 Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

2015-02-23

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS TÉMOINS			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
RUE JACQUES-CARTIER			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE JEAN-TALON			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
[REDACTED]	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE LASALLE			
[REDACTED]	refus	X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE LAURIER			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
CHEMIN DU LAC MOURIER			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014 Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	N/A	X	Bâtiment non utilisé ; non déneigé

TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS
 Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

2015-02-23

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS TÉMOINS			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
RUE LAVAL			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : 2e Étage complètement rénové et fissures légères en 2014
	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
Av la QUEBCO			
[REDACTED]		X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
RUE ROYALE			
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
	X		
	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
	X		Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
	X		
	X		
	X		
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	refus	refus	[REDACTED]
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Légères fissures et plancher bureau président
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
[REDACTED]	X	X	Intérieur : Plusieurs nouvelles fissures cosmétiques, en rénovation lors de l'inspection 2009
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014

TABLEAU SOMMAIRE DE COMPARAISON DES 80 BÂTIMENTS
 Projet : Mine Canadian Malartic (N/réf.: M-14923)

2015-02-23

INSPECTIONS DES BATIMENTS TÉMOINS			
Adresse	Int.	Ext.	Remarque
1^{er} AVENUE			
██████		X	Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
██████	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
3^e AVENUE			
██████	X	X	Intérieur : Aucun dommage observé
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
██████	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
██████	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014
4^e AVENUE			
██████	X	X	Intérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014 à l'exception de quelques fissures légères observées en 2014
			Extérieur : Dommages observés en 2009 également observés en 2014