

ANNEXE B
Photographies du site



Photographie 1. Condensateurs au nord du bâtiment de commande.



Photographie 2. Tache d'huile sous TR1.



Photographie 3. Tache d'huile sous TR2.



Photographie 4. Tache d'huile sous TR3.



Photographie 5. Tache d'huile sous TR4.



Photographie 6. Équipement au sud du poste.



Photographie 7. Dénivelé du terrain vers la rue Logan et voisin au sud du poste.



Photographie 8. Résidences à l'est du poste, rue Parthenais.



Photographie 9. Lot 3 586 076 appartenant à Hydro-Québec, directement au nord.



Photographie 10. Lot 1 424 690 appartenant à Hydro-Québec directement au nord-est.



Photographie 11. Tache d'huile au sol dans la salle de manœuvre 120 kV.



Photographie 12. Tache d'huile au sol dans la salle de manœuvre 120 kV.



Photographie 13. Équipements contenant de l'huile dans la salle de manœuvre 120 kV.



Photographie 14. Équipements contenant de l'huile dans la salle de manœuvre 120 kV.

