

Thérien, Michel

De: Marc Dulude [marc.dulude@IMTTQUE.COM]
Envoyé: 13 avril 2012 11:30
À: Thérien, Michel
Cc: Pierre Pelletier; Michel Lord
Objet: FW: Sols contaminés aux métaux

Bonjour M Thérien , tel que promis , voici la réponse du Port de Québec concernant le traitement des sols excavés et contaminés par des métaux . Je tiens à vous rappeler que IMTT-Québec , n'est que locataire du site et n'est responsable que des contaminations causées par son opération . Je vous invite à communiquer avec le Port de Québec si vous avez des questions supplémentaires sur ce sujet .

From: Pierre Pelletier
Sent: 12 avril 2012 16:21
To: Marc Dulude; Michel Lord
Subject: TR: Sols contaminés aux métaux

Voici ce que j'ai reçu de Nancy Hudon pour les sols contaminés par des métaux pour le MDDEP. Qu'en pensez-vous ?

Pierre Pelletier, ing.
Directeur des opérations
Operations Manager
IMTT QUÉBEC inc
Tél.: 418-667-8641 ext. 224
Fax.: 418-667-9551
Cel.: 418-473-4613

De : Hudon, Nancy [mailto:nancy.hudon@portquebec.ca]
Envoyé : 12 avril 2012 15:58
À : Pierre Pelletier
Objet : Sols contaminés aux métaux

Bonjour monsieur Pelletier,

Compte tenue qu'IMTT n'est pas responsable de la contamination des sols aux métaux et que l'identification du pollueur est impossible, le Port de Québec a pris en charge ceux-ci, conformément aux autorisations reçues.

Le Port de Québec est toujours à la recherche d'une solution de traitement intégrant les principes du développement durable.

Espérant le tout conforme à vos attentes.

Bonne fin de journée

✍ **NANCY HUDON**
Conseillère en environnement