

RAPPORT D'ACCIDENTS SURVENUS ENTRE 2000-2005

Accidents survenus lors des opérations de transbordement

228

DA22

Projet de modernisation des débarcadères de la
traverse d'Oka

Oka

6211-04-037

DATE	DESCRIPTION	VALEUR
2000-05-23	silencieux	2850,00
2001-06-05	Aile droite bossée	460,00
2001-07-10	Crique de roulotte	147,18
2001-07-10	Ligne à gaz arrachée	326,38
2001-10-08	silencieux	358,46
2002-06-22	dommages	250,00
2002-07-11	Bas de porte	689,55
2002-09-09	Auvent de roulotte	724,95
2002-09-11	Arrière de roulotte	322,87
2003-06-20	Crique de roulotte	98,87
2003-07-18	Bas de porte	1103,08
2003-08-21	Tube d'attache	31,00
2003-08-28	Marche pies (Hummer)	460,10
2003-09-02	Dommmage à la direction	662,86
2003-09-04	pneu	81,78
2003-09-07	Crique de roulotte	269,62
2003-09-26	silencieux	51,19
2003-09-26	autres	6,91
2003-10-11	Dommmages moto	6490,91
2004-05-25	reservoir septique	143,78
2004-06-14	Dommmage bas de porte	554,75
2004-06-29	Aile bossée	749,14
2004-07-02	Aile bossée	696,35
2004-07-19	silencieux	867,06
2004-07-26	silencieux	1160,44
2004-08-18	Syst'eme septique	408,29
2004-10-18	silencieux	592,59
2005-05-22	Parre-choc arrière	125,00
2005-11-15	Autres évènements comptabilisés en 2005	4346,65
		25029,76

La cabine d'un remorqueur à quai a été arrachée par la barge lors du décollage au quai ouest de Hudson

Lors d'un accostage le franc bord d'un remorqueur a été défoncé lorsqu'il a été coincé entre la barge en mouvement et celle qui attendait au quai.

Collisions entre la barge et la rampe d'embarquement. Bris de la rampe (approximativement 11 événements depuis 6 ans).

Le 22 juin 2000, lors d'un accostage à Oka, la barge est entrée en collision avec le remorqueur. Le remorqueur a chaviré.

Été 2005, lors d'un accostage à Oka la barge est entrée en collision contre le mur berlinois. (Les passagers ont été violemment secoués)

Le 29 juin 2003, le traversier # 8 est entré en collision avec un voilier

Le 29 juin 2003, lors de son départ d'Oka le traversier a frapper l'autre traversier arrivant (choc violent)

Été 2004, Un voilier a entremêler ses cordages dans un des mats du traversier

22

e la

-037