

Direction de la réglementation
des centrales nucléaires

Your file *Votre référence*

Our file *Notre référence*

26-1-10-0-0

1-1-3-5

Le 13 août 2004

Monsieur Mario Désilets
Chef de centrale, Gentilly-2
Hydro-Québec
4900, boul. Bécancour
BÉCANCOUR QC G9H 3X3

Objet : Liste des renseignements à fournir

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie de la Liste des renseignements à fournir en date du **12 août 2004**.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Kofi Crentsil
Agent de la gestion des problèmes techniques
Division de la conformité et des permis – Gentilly-2

p.j. (1)

c. c. A. Ouellet (dossier actif)

R. Leblanc (CCSN- Ottawa)
B. Poulet (" - ")
Bureau CCSN- Gentilly

KC-AL/fd
1011531

t.c. P. Akhtar
P. Bélanger
A. Blahoianu
K. Bundy
P. Dubé
P. Hawley
A. Hughes
K. Lafrenière
A. Nivic
D. Newland
F. Rinfret

À : M. DÉSILETS

DE : K. CRENTSIL

**LISTE DES
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
CENTRALE DE GENTILLY-2**

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
921005	Lettre Joyal à Ladouceur, 1992.10.02. Lettre Ladouceur à Joyal, 1993.05.21. Lettre Caron à Joyal, 1999.12.14. Lettre Joyal à Caron, 2000.03.16. Lettre Caron à Rinfret 2001.01.16. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.14. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.06.	Exploitation de la centrale avec une fuite à un tube de GV.	<u>SUJET CLOS</u>
971006	Lettre Rinfret à Caron, 1997.07.22. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.02.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.03.18.	Fuites externes du SRUC et indisponibilité du système du confinement.	Hydro-Québec a répondu aux questions des agents de la CCSN -- soumission du rapport RT-2000-68400-04. Réunion a eu lieu le 10 juin 2004.
971009	Lettre Joyal à Caron, 1997.10.20. Lettre Caron à Joyal, 1997.10.30. Lettre Caron à Joyal, 1997.11.17. Lettre Caron à Joyal, 1997.11.26. Lettre Caron à Joyal, 1998.04.06. Lettre Caron à Joyal, 1998.07.08. Lettre Joyal à Caron, 2000.03.16. Lettre Caron à Rinfret, 2001.06.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.31.	Enveloppe de protection des SAU pour les événements impliquant la perte d'une pompe caloporteur.	Réunion a eu lieu les 30 novembre et 1 ^{er} décembre 1998. Commentaires sur G2-RT-98-17 émis en mars 2000. Hydro-Québec a soumis une estimation d'échéancier.
981004	Lettre Gagnon à Caron, 1998.08.20. Lettre Caron à Joyal, 1999.06.30. Lettre Joyal à Caron, 2000.10.11. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.14. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.31.	Événements associés à l'appareil de chargement du combustible.	Les agents de la CCSN ont émis des commentaires en octobre 2000. Hydro-Québec prévoit soumettre une évaluation et un plan d'action bientôt.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
991003	Lettre Joyal à Caron, 1999.03.31. Lettre Caron à Joyal, 1999.05.04. Lettre Caron à Joyal, 2000.01.19. Lettre Caron à Rinfret, 2001.04.10. Lettre Rinfret à Caron, 2001.08.14. Lettre Caron à Rinfret, 2001.09.20. Lettre Rinfret à Caron, 2001.10.16. Lettre Leblanc à Caron, 2001.11.08. Lettre Caron à Rinfret, 2001.12.14. Lettre Caron à Leblanc, 2001.12.20. Lettre Caron à Rinfret, 2002.03.27. Lettre Leblanc à Caron, 2002.04.08. Lettre Caron à Leblanc, 2002.06.12. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.02. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.01.13. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.24. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.05.25.	Dégradation des tuyaux d'alimentation du réacteur.	Le DR-39 (PIME) a été soumis en janvier 2000. Réunion a eu lieu le 22 avril 2004. Hydro-Québec soumettra son plan de gestion du vieillissement incluant le programme d'inspection du prochain arrêt annuel début 2005.
001001	Lettre Romanelli à Caron, 2000.01.12. Lettre Caron à Joyal, 2000.03.21. Lettre Romanelli à Caron, 2000.05.04. Lettre Romanelli à Caron, 2000.05.25. Lettre Caron à Joyal, 2000.09.01. Lettre Romanelli à Caron, 2000.10.30. Lettre Caron à Joyal, 2000.12.19. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.08. Lettre Faler à Désilets, 2003.08.07.	Évaluation de la planification de la mise en oeuvre des mesures d'urgence à Gentilly-2.	11-14 avril 2000 : Rapport 00-EP-01. Les seuls avis d'action encore ouverts sont les numéros 00-EP-01-A2 à A4 inclusivement.
001013	Lettre Joyal à Caron, 2000.06.13. Lettre Leblanc à Caron, 2000.06.15 Lettre Caron à Joyal, 2000.12.14. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.10. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.02.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.10. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.06.11.	Horaire de travail des opérateurs de salle de commande.	<u>SUJET CLOS</u>

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
001014	Lettre Rinfret à Caron, 2000.07.12. Lettre Joyal à Caron, 2000.08.17. Lettre Caron à Rinfret, 2001.06.18. Lettre Caron à Rinfret, 2002.01.19. Lettre Caron à Leblanc, 2002.03.28. Lettre Romanelli à Caron, 2002.05.01. Lettre Leblanc à Caron, 2002.05.06. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.11.01. Lettre Leblanc à Désilets, 2003.03.31. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.06.12. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.13. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.08. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.15. Lettre Pageau à Leblanc, 2004.04.28. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.05.13. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.05.13. Lettre Pageau à Leblanc, 2004.05.14. Lettre Leblanc à Pageau, 2004.07.30.	Prolongation de la vie de G-2.	Suivi des études de faisabilité d'ingénierie pour le transfert automatique du RUC-MP à RUC-BP. Suivi des recommandations du ME-Z01.01 (Vannes Velan). Suivi de la mise à jour du manuel d'étude du SRUC. Solution permanente pour les lignes de dérivation de vapeur au condenseur. Evaluation de proposition de remplacement des IEM (déclenchements intempestifs de boucles sur les chaînes M et L du RUC).
011001	Lettre Rinfret à Caron, 2001.01.10. Lettre Caron à Rinfret, 2001.05.29. Lettre Caron à Rinfret, 2001.06.06. Lettre Aubrey à Caron, 2001.09.05. Lettre Crentsil à Caron, 2002.06.04. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.09.30. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.11.01. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.02.20. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.12.11. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.27.	Audit du programme d'Assurance de la qualité d'exploitation : Non-conformités, mesures correctives et retour d'expérience.	Quatre directives et quatre avis d'action ouverts. Une réunion a eu lieu le 19 décembre 2002 pour faire le point sur ce sujet. Par la suite, Hydro-Québec a soumis un document répondant aux avis et directives. Suivi des commentaires émanant de la révision du DR-55.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
011007	Lettre Rinfret à Caron, 2001.06.13. Lettre Caron à Rinfret, 2001.07.30. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.02.28. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.01. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.06.03.	Erreur potentielle d'un paramètre de déclenchement du SAU #1 et du SAU #2 dans le rapport d'analyse de sûreté.	<u>SUJET CLOS</u>
011011	Lettre Rinfret à Caron, 2001.11.12. Lettre Caron à Rinfret, 2002.03.28. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.09.03. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.03.31. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.13. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.15. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.05.13. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.05.13.	Revue du G2-RT-99-13.	<u>SUJET CLOS</u>
021001	Lettre Rinfret à Caron, 2001.11.29. Lettre Caron à Rinfret, 2002.02.12. Lettre Aubrey à Caron, 2002.04.11. Lettre Caron à Leblanc, 2002.07.10. Lettre Poulet à Caron, 2002.07.29. Lettre Leblanc à Désilets, 2003.01.28. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.02.27. Lettre Faler à Désilets, 2003.03.14. Lettre Faler à Désilets, 2003.04.22. Fiche Lamarche à Leblanc, 2003.05.15.	Évaluation de l'exposition au rayonnement et du contrôle des doses à la centrale nucléaire de Gentilly-2.	Une directive, cinq avis d'action et deux recommandations. Hydro-Québec a soumis un rapport d'avancement en février 2003. Suivi des agents de la CCSN en avril 2003. Les avis d'action encore ouverts sont les numéros 01-A-16-A2 à A5 inclusivement.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
021002	Lettre Caron à Rinfret, 2002.01.29. Lettre Blyth à Doyon, 2002.04.03. Lettre Caron à Leblanc, 2002.07.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.08.28. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.11.13. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.01.31. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.03.19. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.03. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.11. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.09.15. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.09.29. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.14. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.12.10. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.01.09. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.01.22. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.02.06. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.02.23. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.23. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.01. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.07. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.05.05. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.06.04. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.06.16. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.06.17. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.07.20. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.07.29. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.07.30.	Permis d'exploitation de Gentilly-2, clause 3.4 : mise en oeuvre d'un programme d'assurance de la qualité.	La clause 3.4 du permis d'exploitation arrive à échéance. Les agents de la CCSN à Hydro-Québec demandent de leur faire parvenir une soumission officielle d'ici le 31 octobre 2004. Hydro-Québec a déclaré formellement que les processus de gestion et de travail sont documentés et conformes aux exigences de la série N286 de la norme ACNOR. Hydro-Québec a soumis le MGQE et tous les DRPs. Hydro-Québec a soumis son dernier rapport d'étape en juin 2004.
021005	Lettre Leblanc à Caron, 2002.05.09. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.11.21. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.22. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.09.17.	L'incorporation des facteurs humains dans le processus de modification de la conception.	Réunion tenue le 7 novembre 2002. Hydro-Québec a soumis un plan d'action en juillet 2003. Les agents de la CCSN demandent à Hydro-Québec de compléter le processus pour les changements mineurs et majeurs avant le 31 octobre 2004.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
021006	Lettre Romanelli à Caron, 2002.05.13. Lettre Leblanc à Caron, 2002.05.21. Lettre Romanelli à Caron, 2002.06.06. Lettre Romanelli à Caron, 2002.06.07. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.08.23. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.05.13. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.12.08 Lettre Désilets à Leblanc, 2004.01.14. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.15. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.16.	Suivi des activités pour l'arrêt 2003.	Suivi des DACC-02-048, DACC-02-058 et DACC-02-087. Suivi de la demande de travail DT 01-03952 [installation de l'isolant sur les conduites des VDC (USI 43310)]. Les agents de la CCSN demandent un plan d'action pour le traitement des vannes 3211-V33 et 3251-V1500.
021007	Lettre Crentsil à Caron, 2002.06.14. Lettre Poulet à Caron, 2002.06.26. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.08.22. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.09.10. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.10.10. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.01.20. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.02.24. Lettre Leblanc à Désilets, 2003.03.31. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.11.27.	Audit du programme d'Assurance de la qualité - processus de modification de la conception.	Deux directives et quatre avis d'action. Hydro-Québec a soumis un plan d'actions correctives et préventives en janvier 2003. Commentaires des agents de la CCSN en novembre 2003.
021008	Lettre Crentsil à Caron, 2002.06.07. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.12.09. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.03.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.30. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.05.08. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.23. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.07.31. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.31. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.24.	Ajustement des seuils SDSL.	Hydro-Québec a répondu aux questions des agents de la CCSN. Soumission de TTR-778 et TTR-792.
021009	Lettre Crentsil à Caron, 2002.06.07. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.12.09. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.30. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.05.08. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.23. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.24.	Aspects thermohydrauliques des seuils SDSL.	Hydro-Québec a répondu aux questions des agents de la CCSN.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
021013	Lettre Aubrey à Caron, 2002.08.09. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.10.08. Lettre Aubrey à Désilets, 2002.12.13. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.04.29.	Rapport sur l'évaluation d'entretien effectuée entre les 25 et 28 juin 2002.	Une directive, quatre avis d'actions et deux recommandations. Réponse d'Hydro-Québec reçue. Soumission de la révision 2 du DR-22.
021014	Lettre Poulet à Pageau, 2002.08.23. Lettre Pageau à Leblanc, 2002.10.03.	Avant-projet réfection G-2 - Manuel des processus et des procédures.	Soumission des deux procédures préparées par l'avant-projet.
021017	Lettre Leblanc à Désilets, 2002.11.01. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.04.28. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.05.20.	Rapport d'évaluation de l'organisation et de la gestion de la centrale nucléaire de Gentilly-2.	Hydro-Québec a soumis un échéancier pour la mise en œuvre des actions appropriées. Définitions des orientations en ce qui concerne l'autoévaluation en 2003.
021019	Lettre Romanelli à Désilets, 2002.11.28. Lettre Faler à Désilets, 2003.06.16. Lettre Faler à Désilets, 2003.08.08. Lettre Faler à Désilets, 2003.08.08 Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.23. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.11.13. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.07.13.	Inspection de conformité entre les 26 juillet et 15 novembre 2002 – inspection du système d'arrêt d'urgence n° 1.	Le point 4.4 et l'avis d'action 4.5 restent en suspens.
031001	Lettre Romanelli à Désilets, 2002.11.01. Lettre Désilets à Leblanc, 2002.12.18. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.01.22. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.03.03. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.03.24. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.12.19. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.12.23. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.16. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.07.	Refus d'autorisation réglementaire DACC-02-124.	<u>SUJET CLOS</u>
031003	Lettre Aubrey à Désilets, 2003.05.09. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.07.24. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.11.28. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.02.19.	Inspection de conformité entre septembre 2002 et avril 2003 – inspection du système de confinement.	Deux actions (4.2 et 4.4) restent en suspens.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
031004	Lettre Leblanc à Désilets/Bouchard, 2003.05.08. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.05.09.	Évaluation du programme de formation continue pour le personnel accrédité à Gentilly-2.	Rapport d'évaluation LPED-2002-06. Un avis d'action et une recommandation. Les agents de la CCSN demandent un plan d'action avec un échéancier pour éliminer les lacunes identifiées.
031007	Lettre Leblanc à Désilets, 2002.10.17. Lettre Désilets à Dubé, 2003.02.05. Lettre Dubé à Désilets, 2003.06.12.	Vérification de la conformité à l'ordonnance 01-1.	« Protégé – Sécurité »
031009	Lettre Romanelli à Désilets, 2003.07.23. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.09.04.	Remplacement des électrovannes du système d'injection de poison.	Qualifications environnementale et sismique des électrovannes. Renseignements demandés sur la qualification environnementale.
031010	Lettre Romanelli à Désilets, 2003.09.04. Lettre Romanelli à Désilets, 2003.09.12. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.11.20.	Suivi de la qualification des équipements.	DACC-02-131 et DACC-03-060. DACC-02-115 – QE/QS chambre d'ionisation.
031011	Lettre Faler à Désilets, 2003.09.17. Lettre Faler à Désilets, 2003.09.18. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.15. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.12.29. Lettre Leblanc à Désilets, 2004.03.10. Lettre Leblanc à Désilets, 2004.07.27.	Suivi du Rapport sur l'évaluation des risques écotoxicologiques et toxicologiques (ÉRET).	Suivi d'avis d'action 00-A-02-A5. Commentaires des agents de la CCSN envoyées en mars 2004. Publication des addenda à l'ÉRET prévu pour la fin 2004.
031013	Lettre Dubé à Désilets, 2003.09.17. Lettre Aubrey à Désilets, 2003.09.30. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.10.21. Lettre Désilets à Dubé, 2003.11.20. Lettre Désilets à Dubé, 2003.12.17. Lettre Dubé à Désilets, 2004.01.12. Lettre Dubé à Désilets, 2004.01.16. Lettre Dubé à Désilets, 2004.01.22. Lettre Dubé à Désilets, 2004.07.07. Lettre Dubé à Désilets, 2004.07.08. Lettre Dubé à Désilets, 2004.07.08.	Inspection de conformité de la sécurité matérielle à la centrale nucléaire de Gentilly-2.	« Protégé – Sécurité »

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
031014	Lettre Aubrey à Désilets, 2003.10.21. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.01.13. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.02.03. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.07.29. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.08.04.	Inspection de conformité du 25 août 2003 - ronde en salle de commande.	<u>SUJET CLOS</u>
031015	Lettre Faler à Désilets, 2003.11.17. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.17. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.30. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.07.26.	Utilisation d'accessoires de tubulure nucléaire.	<u>SUJET CLOS</u>
031016	Lettre Leblanc à Désilets, 2002.12.02. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.02.05. Lettre Désilets à Leblanc, 2003.07.10. Lettre Leblanc à Désilets, 2003.11.18.	Méthodologies de calcul des relâches de radionucléides et de leur répartition dans le confinement pour but de qualification environnementale.	Suivi des questions reliées aux conditions hostiles dans le confinement dû aux relâches de radionucléides.
031017	Lettre Leblanc à Désilets, 2003.12.15. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.30.	RCA-03-653 : Demande de dérogation au code ASME pour les bouchons de robinets nucléaire classe I : 3332-PV3, PV4, PV12 et PV13.	Les agents de la CCSN demandent à Hydro-Québec de mettre sur pied un processus afin d'accélérer le traitement de demandes de dérogation au code ASME.
031018	Lettre Aubrey à Désilets, 2003.12.22. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.09. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.03.18.	Autorisation réglementaire DACC-03-103, Système : Physique du réacteur	<u>SUJET CLOS</u>
041001	Lettre Aubrey à Désilets, 2004.02.05. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.13. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.04.30.	Inspection de conformité du système d'arrêt d'urgence no 1 (SAU#1).	<u>SUJET CLOS</u>
041002	Lettre Dubé à Désilets, 2004.02.03.	Rapport d'inspection de la sécurité nucléaire du 12 janvier 2004	« Protégé – Sécurité »
041003	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.02.02. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.02.23. Lettre Leblanc à Désilets, 2004.03.09.	RDE-2003-02, Alerte sectorielle lors d'une manœuvre de vidange de 3471-TK11	<u>SUJET CLOS</u>

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
041004	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.09. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.02.16. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.16. Lettre Désilets à Gracie, 2004.04.26. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.06.08. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.06.30.	Critères de clôture pour la clause 7.1 du permis d'exploitation	H-Q a soumis leur revue de sûreté de la QE en février 2004. Une réunion a eu lieu le 11 mai 2004. Soumission officielle sur le respect de la clause 7.1 du permis d'exploitation.
041005	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.20. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.03.29. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.04.08.	Inspection de conformité du 29 janvier 2004 – ronde en salle de commande	<u>SUJET CLOS</u>
041006	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.24. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.05.11. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.06.11.	Informations supplémentaires concernant la demande de disposition suite à l'inspection des tubes de force durant l'arrêt 2003.	<u>SUJET CLOS</u>
041007	Lettre Leblanc à Désilets / Bouchard, 2004.02.26.	Évaluation DEPTP-2003-13, Formation Spécifique pour Premiers Opérateurs, salle de commande et chefs de quart à Gentilly-2	Dix avis d'action (DEPTP-2003-13-A-01 à DEPTP-2003-13-A-10) et deux recommandations. Les agents de la CCSN demandent à H-Q de leur soumettre un plan d'action ainsi qu'un échéancier.
041008	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.02.03. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.03.08. Lettre Désilets à Leblanc, 2004.04.23. Lettre Romanelli à Désilets, 2004.07.12.	Fermeture des dossiers reliés aux composants sous pression.	Les agents de la CCSN demandent à H-Q de leur soumettre un plan d'action ainsi qu'un échéancier afin d'implanter un système de suivi efficace des dossiers relatifs aux composants sous pression. H-Q a soumis un plan d'action en avril 2004.
041009	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.03.26.	Inspection de conformité de Type II du 31 août au 17 décembre 2003 – Évaluation des pratiques opérationnelles pendant l'arrêt 2003.	Dix actions correctives et deux actions réparatrices. Les agents de la CCSN demandent à Hydro-Québec de leur soumettre un plan d'action d'ici le <u>15 mai 2004</u> .
041010	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.03.31.	Inspection de conformité de Type II au 12 mars 2004 – ronde extérieure.	Deux actions correctives. Les agents de la CCSN demandent à Hydro-Québec de leur soumettre un plan d'action d'ici le <u>17 mai 2004</u> .

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
041011	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.03.31.	Inspection de conformité de Type II entre mars et avril 2004 : Système d'arrêt d'urgence n° 2 (SAU#2).	Trois actions réparatrices. Les agents de la CCSN demandent une réponse à ces actions avant le <u>24 mai 2004</u> .
041012	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.03.31.	Inspection de conformité de Type II les 29 et 30 mars 2004 – Ronde du bâtiment du réacteur.	Deux actions réparatrices. Les agents de la CCSN demandent une réponse à ces actions avant le <u>20 mai 2004</u> .
041013	Lettre Aubrey à Désilets, 2004.07.28.	Inspection pour le processus utilisé à Gentilly-2 pour gérer les horaires de travail du personnel de la salle de commande.	4 avis d'action; 9 recommandations. Les agents de la CCSN demandent à Hydro-Québec de leur soumettre un plan d'action d'ici le <u>15 septembre 2004</u> .
041014	Lettre Aubrey à Désilets, 2004.06.11.	Inspection de conformité de Type II du 28 avril 2004 – Ronde en salle de commande	Une action réparatrice. Les agents de la CCSN demandent une réponse à cette action avant le <u>31 juillet 2004</u> .
041015	Lettre Désilets et Baudet à Leblanc, 2004.05.26. Lettre Aubrey à Désilets, 2004.06.15. Lettre Leblanc à Désilets / Bouchard, 2004.07.20. Lettre Leblanc à Désilets / Bouchard, 2004.07.20. Lettre Aubrey à Désilets / Bouchard, 2004.07.21.	Évaluations CCSN des programmes initiaux menant à l'accréditation dans le cadre du transfert des examens	Avis d'action DEPTP-2004-02-A01 à A08 et DEPTP-2004-14-A01 à A12. Les agents de la CCSN demandent un plan d'action avec un échéancier.
041016	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.06.06.	Inspection de conformité de Type II du 31 mai 2004 – Ronde en salle de commande	Une action corrective. Les agents de la CCSN demandent une réponse à cette action avant le <u>21 août 2004</u> .
041017	Lettre Romanelli à Désilets, 2004.07.13.	Inspection de conformité de Type II – Système d'eau de service circulée	Quatre actions réparatrices.

NUMÉRO	RÉFÉRENCES	SUJET	REMARQUES
041018	Lettre P. Dubé à M. Désilets, 2004.07.26.	Rapport n°04-DSN-G2-01 – Inspection de conformité à la sécurité matérielle de la centrale nucléaire de Gentilly-2 les 1 ^{er} et 2 juin 2004	« Protégé – Sécurité »
041019	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.07.27.	Modification au système de retour des condensats des tours de reconcentration	Les agents de la CCSN demandent à H-Q de prévoir des modifications pour 2005.
041020	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.07.28.	Mesures intérimaires pour satisfaire à l'article 5.1(f) du permis d'exploitation	Les agents de la CCSN demandent un plan d'action avant la fin de janvier 2005.
041021	Lettre Leblanc à Désilets, 2004.08.05.	Inspection de conformité de Type II du 8 juillet au 4 août 2004 – Ronde du bâtiment des services.	Une action corrective et deux actions réparatrices. Les agents de la CCSN demandent une réponse à ces actions avant le <u>21 septembre 2004.</u>
041022	Lettre Aubrey à Désilets, 2004.08.12.	Inspection DEPTP -2004-25 : Responsabilité et autoévaluation de la direction	Une directive et deux avis d'action. Les agents de la CCSN demandent une réponse avant le <u>27 septembre 2004.</u>