Figure 2.8A Courbes de niveaux sonores - Situation actuelle, bruit routier seulement - Secteur Nord




Figure 2.8B Courbes de niveaux sonores - Situation actuelle, bruit routier seulement - Secteur Sud-Ouest





Figure 2.8C Courbes de niveaux sonores - Situation actuelle, bruit routier seulement - Secteur Sud-Est



AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE PRÈS DE L'AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT











**FIGURE 2.26** 

COURBES DE NIVEAUX SONORES (ACTUEL)

-----> 55 dBA

----- < 55 dBA

août 2004

Daniel Arbour & Associés en collaboration avec



