




Figures




LÉGENDE:

- 93** QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS DIRECTEMENT AVEC LES RÉSIDENTS (AVRIL 2002)
- 180** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET REÇUS PAR LA POSTE (AVRIL & MAI 2002)
- 244** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET N'AYANT PAS REÇU DE RÉPONSE (AVRIL 2002)



<p>INVENTAIRE DES PUITES DANS UN RAYON DE 3 Km DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE BESTAN INC.</p>
<p>Titre</p> <p>FIGURE 3</p> <p>LOCALISATION DES PUITES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN LANAHAN ET DE LA RUE GEORGESVILLE</p>


		<p>Dessau-Soprin inc. 1441, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1T7 Téléphone: (514) 281-1010 Télécopieur: (514) 875-2666</p>			
Préparé	D.L.C.	Discipline	HG	Chargé de projet	
Dessiné	F. BOUDREAU	Échelle	S.É.	D.L.C.	
Vérifié	M. STAPINSKY	Date	2002-05-31	Extrait de: Rév.:	
Projet		Lot	Disc.	No. Dessin	Rév.
0451017		100	HG	0003	00




LÉGENDE:

- 93** QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS DIRECTEMENT AVEC LES RÉSIDENTS (AVRIL 2002)
- 180** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET REÇUS PAR LA POSTE (AVRIL & MAI 2002)
- 244** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET N'AYANT PAS REÇU DE RÉPONSE (AVRIL 2002)

 <p>BESTAN INC UNE FILIALE DE CANADIAN WASTE SERVICES</p>
<p>INVENTAIRE DES PUITES DANS UN RAYON DE 3 Km DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE BESTAN INC.</p>
<p>FIGURE 4 LOCALISATION DES PUITES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DU PLATEAU, CHEMIN DE LA PAIX ET DU CHEMIN LANAHAN</p>


		<p>Dessau-Soprin inc. 1441, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1T7 Téléphone: (514) 281-1010 Télécopieur: (514) 875-2666</p>		
<p>Préparé D.L.C. Dessiné F. BOUDREAU Vérifié M. STAPINSKY</p>	<p>Discipline HG Échelle S.É. Date 2002-05-31</p>	<p>Chargé de projet D.L.C. Extrait de: Rév.:</p>		
<p>Projet</p>	<p>Lot</p>	<p>Disc.</p>	<p>No. Dessin</p>	<p>Rév.</p>
<p>0 4 5 1 0 1 7</p>	<p>1 0 0</p>	<p>H G</p>	<p>0 0 0 4 0 0</p>	<p>0 0</p>



LÉGENDE:

- 93** QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS DIRECTEMENT AVEC LES RÉSIDENTS (AVRIL 2002)
- 180** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET REÇUS PAR LA POSTE (AVRIL & MAI 2002)
- 244** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET N'AYANT PAS REÇU DE RÉPONSE (AVRIL 2002)

Projet




INVENTAIRE DES PUIXS DANS UN RAYON DE 3 Km DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE BESTAN INC.

Titre

FIGURE 5


LOCALISATION DES PUIXS DANS LE SECTEUR DE LA RUE DES BERGES ET DE LA RUE VALÉRIE



Dessau-Soprin inc.
1441, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500
Montréal (Québec) H3G 1T7
Téléphone: (514) 281-1010
Télécopieur: (514) 875-2666

Préparé	D.L.C.	Discipline	HG	Chargé de projet	D.L.C.
Dessiné	F. BOUDREAU	Échelle	S.É.	Extrait de:	Rév.:
Vérifié	M. STAPINSKY	Date	2002-05-31		


Projet	Lot	Disc.	No. Dessin	Rév.
0451017	100	HG	0005	00



LÉGENDE:

- 93** QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS DIRECTEMENT AVEC LES RÉSIDENTS (AVRIL 2002)
- 180** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET REÇUS PAR LA POSTE (AVRIL & MAI 2002)
- 244** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET N'AYANT PAS REÇU DE RÉPONSE (AVRIL 2002)


Projet:



**INVENTAIRE DES PUIXS DANS UN RAYON DE 3 Km
DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE BESTAN INC.**

Titre: **FIGURE 6**



**LOCALISATION DES PUIXS DANS LE SECTEUR DE LA RUE
DES CARRIÈRES, DE L'AVENUE BONAIR, DE L'AVENUE DU
BOISÉ ET DE L'AVENUE DU CARILLON**



Dessau-Soprin inc.
1441, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500
Montréal (Québec) H3G 1T7
Téléphone: (514) 281-1010
Télécopieur: (514) 875-2666

Préparé D.L.C.	Discipline HG	Chargé de projet	
Dessiné F. BOUDREAU	Échelle S.É.	D.L.C.	Rév.:
Vérifié M. STAPINSKY	Date 2002-05-31	Extrait de:	


Projet	Lot	Disc.	No. Dessin	Rév.
0451017	100	HG	0006	00



LÉGENDE:

- 93** QUESTIONNAIRES COMPLÉTÉS DIRECTEMENT AVEC LES RÉSIDENTS (AVRIL 2002)
- 180** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET REÇUS PAR LA POSTE (AVRIL & MAI 2002)
- 244** QUESTIONNAIRES LAISSÉS AUX RÉSIDENTS ET N'AYANT PAS REÇU DE RÉPONSE (AVRIL 2002)

Projet	 BESTAN INC <small>UNE FILIALE DE CANADIAN WASTE SERVICES</small>
INVENTAIRE DES PUITES DANS UN RAYON DE 3 Km DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE BESTAN INC.	
Titre	FIGURE 7 LOCALISATION DES PUITES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN ARPIN

 DESSAU SOPRIN		Dessau-Soprin inc. 1441, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1T7 Téléphone: (514) 281-1010 Télécopieur: (514) 875-2666			
Préparé	D.L.C.	Discipline	HG	Chargé de projet	D.L.C.
Dessiné	F. BOUDREAU	Échelle	S.É.	Extrait de:	Rév.:
Vérifié	M. STAPINSKY	Date	2002-05-31		
Projet	Lot	Disc.	No. Dessin	Rév.	
0451017	100	HG	000700		