



Régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami

Aménagement du réservoir Pikauba

Banc d'emprunt et accès

Zone inondée en permanence

	Niveau minimum normal 400,5 m
	Niveau minimum normal 412,0 m
	Niveau maximum normal 418,4 m
	Niveau maximum extrême (CMP) 425,5 m

PRÉLIMINAIRE

	Accès principal envisagé (169) (véhicules lourds)
	Route d'accès secondaire (175)
	Accès secondaire (véhicules légers seulement)
	Route de construction

0 0,5 1,0 1,5 km

Source : Base de données topographiques du Québec 1:20 000
Équidistance des courbes de niveau aux 10 mètres

Décembre 2001 **Planche 2-2**