

Mirabel, le 22 juillet 2013

OBJET : INSPECTION BRETELLE AUTOROUTE 40 ST-SULPICE

Tel que demandé un suivi a été fait suite aux travaux de plantation effectués dans la bretelle de l'autoroute 40 à la hauteur de St-Sulpice.

ÉTAT DES PERTES

ARBRES FEUILLUS :

| | | |
|---------------------|--------|-----|
| Populus deltoides : | 0 / 11 | 0 % |
| Prunus virginiana : | 0 / 3 | 0 % |
| Salix nigra : | 0 / 5 | 0 % |
| Ulmus americana : | 0 / 3 | 0 % |

ARBUSTES FEUILLUS :

| | | |
|---------------------|----------|-------|
| Alnus crispa : | 3 / 178 | 1,7 % |
| Cornus rugosa : | 0 / 35 | 0 % |
| Myrica gale : | 0 / 315 | 0 % |
| Rhus typhina : | 10 / 430 | 2,3 % |
| Spiraea latifolia : | 3 / 165 | 1,8 % |
| Viburnum lentago : | 0 / 140 | 0 % |

GRAMINÉES ORNEMENTALES :

| | | |
|--|---------|-------|
| Miscanthus sinensis « Sielberfeder » : | 9 / 331 | 2,7 % |
|--|---------|-------|

INSPECTION PHYTOSANITAIRE

ARBRES FEUILLUS : Rien à signaler

ARBUSTES FEUILLUS :

VIRBURNUM LENTAGO : Petites taches brunes sur quelques spécimens. Ces taches s'observent fréquemment sur ces plantes indigènes dans leur milieu naturel. Elles sont dues aux pluies abondantes du mois de juin ainsi qu'au haut taux d'humidité des dernières semaines.

AUTRES ARBUSTES FEUILLUS : Rien à signaler

GRAMINÉES ORNEMENTALES : Rien à signaler

TRAVAUX EFFECTUÉS

ARBRES FEUILLUS : Irrigation adéquate *
Resserrer les tuteurs

ARBUSTES FEUILLUS : Irrigation adéquate *

GRAMINÉES ORNEMENTALES : Irrigation adéquate *

* N.B. : Vu la très grande quantité de précipitations reçues au mois de juin, aucun arrosage n'a été effectué afin d'éviter une surdose en eau et un pourrissement du système racinaire des végétaux. Un suivi serré (température v/s précipitations) sera à effectuer pour le mois d'août.

Aucun autre correctif à apporter.