



NOUVELLE PRISE D'EAU DE SAINTE-FOY

Figure 1

Représentation schématique du trajet suivi par les poissons accidentellement entraînés vers la station de pompage

Note : Certains éléments ont été intentionnellement omis pour faciliter la compréhension du trajet parcouru par les poissons

Date : Juin 2005
N/D : 856042-100