

1 Till en surface, roc entre 3 et 6 m. Till: argile, limon, sable, gravier et blocs.

2 Till en surface, idem unité 1, sauf que le roc est à plus de 6 m.

3 Till en surface, idem unité 1, sauf que le roc est à moins de 3 m.

S-2 A-35 Sondage stratigraphique (profondeur en pieds)

4 Sol de surface: sable, alluvions ou argile. Roc à moins de 3 m.

5 Idem unité 4, sauf que le roc est entre 3 et 6 m.

6 Sol de surface: sable très fin à moyen, d'épaisseur variant de quelques pieds à ±6 m. Argile probablement sous-jacente au sable.

7 Alluvion récentes: sables fin à gravier, argiles, roc à plus de 3 m.

8 Sédiments marins intacts et remaniés: argiles.

10 Zone de glissements récents : sols de surface: argiles sensibles, sables fins saturés; situés surtout en bordure de rivières ou d'escarpements.

Carte, Ministère des Richesses naturelles Service de géotechnique, 1973

Source : Golder Associés, décembre 2002 a

1 : 75 000

0 1 000 2 000 3 000 4 000 m

Figure 4.1

GÉOLOGIE RÉGIONALE

N° contrat TECSULT : 05-10949

INTERSAN INC
UNE FILIALE DE WASTE MANAGEMENT

Plan de sécurisation environnementale du L.E.S. de Sainte-Sophie

TECSULT

Golder Associés

Avril 2003

V: 103-9 INTERSAN - L.E.S. SAINTE SOPHIE Sécurisation environnementale 10949 SECU EN M 101.dwg (2003-04-dg)