


C

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

21-01 : rivière Pikauba, km 9, rive gauche



DESCRIPTION : Silt argileux

%Gravier	%Sable	%Silt	%Argile	Cu	Cc	D10	D30	D60	USC
	4						0.00	0.01	

FD-07-23(04-01)

NOTE: Les pourcentages des constituants sont définis selon la Classification Unifiée des Sols (USC). Par contre, les tamis utilisés sont métriques (série R-20).

