

**ANNEXE « B »**

**POINTE-SAINT-DENIS**



Projet no.: 6367

Forage no.: F-2

COUPE GÉOLOGIQUE				Échantillons et essais			Résultats d'essais	Notes
ÉLEV. m	PROF. m	DESCRIPTION	Strat	Eau	Loc. & No.	Réc. (%)		
	12							
	40				SS-2	0	N = 8	
	13							
	45				SS-3	0	N = 50/15 cm	
-5,89	14							
	50	Socle rocheux: shale vert peu altéré mais fracturé surtout dans les parties les plus schisteuses. Présence d'une schistosité sub-verticale. Qualité mauvaise à moyenne.			DC-4*	42	RQD = 13	
	16							
	55				DC-5	83	RQD = 70 U = 40700	
-8,94	17							
	60	Fin du forage à 8,94 m sous le zéro hydrographique.						
	18							
	65							
	20							
	70							
	21							
	75							
	22							
	80							
	23							
	85							
	24							
	90							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							