


NW

Figure 3A • Couches de matériaux observées en continu sur la ligne centrale LC-25W

SE



Data acquisition by IKB Technologies Ltd.








NW

Figure 4A•Couches de matériaux observées en continu sur la ligne centrale LC-50W

SE



Data acquisition by IKB Technologies Ltd.