

# ANNEXE E

Reportage photographique





Photo N° 1 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 2 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 3 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 4 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 5 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 6 : Vue générale des différents secteurs investigués



Photo N° 7 : Vue générale du garage d'autobus



Photo N° 8 : Emplacement du forage F-03



Photo N° 9 : Secteur d'échantillonnage du sondage S-016



Photo N° 10 : Exemples de sols échantillonnés lors des sondages de surface



Photo N° 11 : Exemples de sols échantillonnés lors des sondages de surface



Photo N° 12 : Exemples de sols échantillonnés lors des sondages de surface



Photo N° 13 : Exemples de sols échantillonnés lors des sondages de surface





Photo N° 14 : Mousse de sphaigne rencontrée dans le secteur du marécage



Photo N° 15 : Emplacement du forage F-23 et prise d'un échantillon de surface



Photo N° 16 : Emplacement du forage F-24 à la fin du forage



Photo N° 17 : Foreuse CME-55 sur chenilles



Photo N° 18 : Mise en place de la foreuse pour la réalisation de l'un des forages



Photo N° 19 : Vue de la tarière à la fin de l'un des forages