

271

DA10

Projet de restauration de la berge bordant le site
d'une ancienne usine de ferromanganèse à
Beauharnois

Annexe 1

6211-02-027

ANNEXE 1

DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE



Bio Géo
Environnement Inc.

Photo
1

Titre: Point de rejet de l'égout pluvial et point
d'échantillonnage P-6.



Bio Géo
Environnement Inc.

Photo
2

Titre: Point d'échantillonnage de l'eau dans l'égout
pluvial.



Bio Géo
Environnement Inc.

Photo
3

Titre: Nettoyage du matériel d'échantillonnage.



Bio Géo
Environnement Inc.

Photo
4

Titre: Prélèvement de sols au point
d'échantillonnage P-2.



Bio Géo
Environnement Inc

Photo
5

Titre: Filtration des échantillons d'eau lors des
travaux de terrain.