

ANNEXE G

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE TERRAIN



PHOTO 1 : Installation des instruments de mesure du levé géophysique par imagerie de résistivité électrique.



PHOTO 2 : Acquisition de données sur un segment de la ligne IRE-22.



PHOTO 3 : Forage à la tarière évidée à GP-72A




PHOTO 4 : Réalisation d'un forage de validation (GP-72B) le long de la ligne IRE-39.




PHOTO 5 : Réalisation du forage au site S-6. Vue vers le nord.



PHOTO 6 : Réalisation d'un forage au site S-25. Vue vers l'est.



PHOTO 7 : Roc carotté au site de forage S-12, profondeur de 12,85 m à 17,20 m.



PHOTO 8 : Roc carotté site de forage S-18, profondeur de 10,41 m à 12,01 m.



PHOTO 9 : Roc carotté au site de forage S-20, profondeur de 6,40 m à 9,14 m.



PHOTO 10 : Roc carotté au site de forage S-22, profondeur de 10,67 m à 12,37 m.



PHOTO 11 : Développement des puits d'observation au site de forage S-12. Vue vers le sud.