

ANNEXE 3

Documents du GTA, du MRNF
et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

25 AOÛT 2006

SOUS TOUTES RÉSERVES

Le 23 août 2006

Genivar

Madame Audrey Bertrand, M. Ing.

Chargée de projet

5858, chemin de la Côte-des-Neiges, 4^e étage

Montréal (Québec)

H3S 1Z1

Objet : Votre demande d'accès à des renseignements et/ou documents

- **165 à 470, boul. Saint-Luc (évaluation environnementale)**

Madame,

La présente a pour but de vous transmettre une partie des documents requis par votre demande du 1^{er} août 2006, soit les avis d'infraction, poursuites ou actions correctives, rapports d'inspection et certificats d'autorisation ou permis d'exploitation pour les propriétés sises aux numéros civiques 165 à 470 du boulevard Saint-Luc.

Les rapports d'inspection et avis d'infraction étant des documents contenant des renseignements personnels au sens des articles 53, 54, 55 et 56 (voir texte ci-joint) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), je me dois de vous en refuser l'accès, à moins que les propriétaires concernés ne consentent à vous y donner accès. Je vous transmets ci-joint une confirmation de taxes foncières pour chacune de ces propriétés afin de vous permettre de contacter les propriétaires, quoique je ne crois pas que les avis ou rapports émis vous soient d'une grande utilité pour les propriétés autres que les numéros civiques 223, 378 et 395.

Une somme de 51,20 \$ vous est requise pour la transmission des documents joints à la présente.

Si cette réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez en appeler de cette décision en transmettant à la *Commission d'accès à l'information* une demande écrite à cet effet dans les trente (30) jours de la présente, tel que prévu à la section 3 du chapitre IV de la loi ci-dessus mentionnée.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable adjointe de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrée Senneville". The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the left.

Me Andrée Senneville, avocate et greffière adjointe

AS/jp

Nom du titulaire (N° Dossier)	Site Adresse Téléphone	Date Émission Expiration	Date Prochaine Vérif.	Capacité Autorisée (litres)	Nombre Réservoirs Autorisé
Saint-Jean-sur-Richelieu					
Guy Langlois (180687)	Centre nautique d'Iberville 615, 1re Rue Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3B7 (450) 347-2566	2005/06/01 2007/05/31	2009/05/31	13 650	1
Hydro-Québec (440046)	Hydro-Québec 620, Rue Normandie Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7A8 (450) 652-8800	2005/07/01 2007/06/30	2007/06/30	29 513	3
Jacinthe Dostie (601827)	Jacinthe Dostie 3517, Ch Grande-Ligne Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2Z1 (450) 359-5966	2005/12/20 2007/12/19	2007/12/19	22 700	1
Jean Granger (55178)	Épicerie dépanneur Jean Granger enr. 695, des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2N7 (450) 347-8087	2004/12/01 2006/11/30	2006/11/30	44 841	1
Le Nautique St-Jean Inc (601062)	Le Nautique Saint-Jean inc. 55, Rue Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6X2 (450) 347-2341 poste 225	2004/09/19 2006/09/18	2006/09/18	13 600	1
Les Entreprises Claude Potvin Inc. (602212)	Les Entreprises Claude Potvin inc. 235, Boul Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1C6 (450) 446-3597	2006/08/29 2008/08/28	2010/08/28	150 000	4
Les Entreprises Claude Potvin Inc. (603186)	Dépanneur Jour et Nuit 454, Boul Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1C1 (450) 446-3597	2006/08/07 2008/08/06	2008/08/06	150 000	4
Les huiles Thuot et Beauchemin inc. (83246)	Les huiles Thuot et Beauchemin inc. 478, Boul d'Iberville Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3Y7 (450) 359-4440	2005/09/14 2007/09/13	2007/09/13	250 000	3
Les pétroles C.L. inc. (9407)	Garage RPM Houle inc. 2055, Rte 133 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4C1 (450) 346-3606	2006/06/01 2008/05/31	2008/05/31	90 920	4
Les pétroles C.L. inc. (43067)	Les pétroles C L inc. 25, Rte 104 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1H2 (450) 346-3606	2004/10/01 2006/09/30	2006/09/30	88 614	4

Nom du titulaire (N° Dossier)	Site Adresse Téléphone	Date Émission Expiration	Date Prochaine Vérif.	Capacité Autorisée (litres)	Nombre Réservoirs Autorisé
Saint-Jean-sur-Richelieu					
Marché R. Goulet inc. (302493)	Marché R. Goulet inc. 290, Boul Saint-Luc C.P. 5030, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2A3 (450) 348-5144	2005/12/01 2007/11/30	2007/11/30	125 000	3
Michel Lord (138842)	Lave auto Sonic 736, Saint-Jacques Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2M8 (450) 346-9315	2005/04/01 2007/03/31	2007/03/31	113 650	4
Oerlikon Contraves inc. (601309)	Oerlikon Contraves inc. 225, Boul du Séminaire Sud Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8E9 (450) 542-5833	2005/10/10 2007/10/09	2007/10/09	13 500	2
P Baillargeon ltée (432019)	P Baillargeon ltée 826, Ch des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2P2 (450) 346-4441	2005/11/23 2007/05/31	2007/05/31	139 650	4
Petro-Canada (60020)	Petro-Canada #12814 475, Boul du Séminaire Nord Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5L5 (514) 650-4189	2004/12/01 2006/11/30		93 193	5
Petro-Canada (63685)	Petro-Canada #12186 120, Boul Du Séminaire Nord Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5K1 (514) 650-4189	2004/12/01 2006/11/30		95 466	3
Pirelli câbles inc. (430036)	Pirelli câbles inc. 375, Rue Saint-Louis Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 1Y6 (450) 359-6721 poste 3324	2005/06/01 2007/05/31	2007/05/31	90 000	2
Premier Chrysler Dodge Jeep inc. (600272)	Premier Chrysler Dodge Jeep inc. 390, Rue Laberge Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1G5 (450) 348-7366 poste 20	2005/12/23 2007/12/22	2007/12/22	2 250	1
Provi-Pompes inc. (602809)	Maxi À Plein Gaz 220, Rue Omer-Marcil Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2V1 (514) 383-3000 poste 3001	2005/12/17 2007/12/16	2007/12/16	130 000	2
Société immobilière du Québec (400586)	Palais de Justice St-Jean 109, Saint-Charles Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2C2 (819) 820-3193	2005/02/01 2007/01/31	2009/01/31	2 293	1

Nom du titulaire (N° Dossier)	Site Adresse Téléphone	Date Émission Expiration	Date Prochaine Vérif.	Capacité Autorisée (litres)	Nombre Réservoirs Autorisé
Saint-Jean-sur-Richelieu					
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (456340)	Station de pompage Loyola 670, Loyola Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6A1 (450) 357-2238	2006/04/01 2008/03/31	2010/03/31	9 710	1
2756-5993 Québec inc. (24026)	2756-5993 Québec inc. 223, Boul Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1C6 (450) 449-3734 poste 227	2006/07/01 2008/06/30	2008/06/30	77 750	3
2756-5993 Québec inc. (302455)	Les pétroles Maurice 1255, Ch Du Grand-Bernier Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1X8 (450) 449-3734 poste 227	2005/12/01 2007/11/30	2007/11/30	73 600	3
3103-1602 Québec inc. (22996)	Dépanneur Fleur de Lys enr. 304, Rue Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1V5 (450) 348-1922	2006/07/01 2008/06/30	2008/06/30	45 460	2
3775348 Canada inc. (300015)	Dépanneur La roseraie 144, Saint-Gérard Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2M2 (450) 349-5182	2005/06/11 2007/06/10	2007/06/10	100 000	2
4317955 Canada inc. (603672)	Dépanneur Express DVD #2 475, Boul du Séminaire Sud Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) G3B 0A2 (450) 358-0183	2006/04/22 2008/04/21	2010/04/21	100 000	2
9015-2489 Québec inc. (301116)	Dépanneur S L - Super Plaza 220, Boul Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1J1 (450) 348-4101	2005/07/01 2007/06/30	2007/06/30	77 700	3
9083-7469 Québec inc. (458236)	Dépanneur Jour et Nuit 230, Boul Saint-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1C2 (450) 446-3597	2006/04/01 2008/03/31	2008/03/31	125 000	3
9092-9340 Québec inc. (14142)	Station de service au canal 269, Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Y3 (450) 348-3250	2006/06/01 2008/05/31	2008/05/31	159 110	5
9123-8147 Québec inc. (603246)	Dépanneur Sélection 604, Ch Grand-Bernier nord Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7G2 (450) 347-7318	2004/09/16 2006/09/15	2006/09/15	105 000	3

RAPPORT D'INSPECTION

No. DE POLICE / DE RÉFÉRENCE : 106-6864

DATE DE LA VISITE : 8 novembre 2005

ASSURÉ : Tissus Création

SITUATION DU RISQUE : 378 Boul. Saint-Luc, Saint-Luc

SOUSCRIPTEUR : Johanne De Laboursodière

COURTIER : Mailloux et Rochon Courtiers
D'Assurances

PERSONNE CONTACTÉE : Michelle Campbell

REPRÉSENTANT DE CGI : M. Rancourt

MISE EN GARDE ÉMISE : Oui Non

Si oui, description :

(Une mise en garde consiste en un appel téléphonique au demandeur de service au sujet d'un risque élevé pouvant nécessiter une recommandation importante.)

APERÇU GLOBAL

Bâtiment d'un étage, sans sous-sol, construit en brique sur bois et en blocs de béton. La partie gauche du bâtiment est la partie originale, et la partie de droite a été ajoutée en 2005. L'ancienne partie a été rénovée. La partie de gauche du bâtiment est occupée par un locataire qui crée des plats surgelés. On retrouve un système avec une hotte commerciale sans système d'extinction fixe conforme. Il ne semble pas y avoir de la cuisson générant des vapeurs grasses. Le local était en rénovation lors de la visite. La partie droite est occupée par le commerce de l'assuré. Il œuvre dans la vente et la confection de tissus. Les tissus sont exposés à gauche du local tandis que l'on retrouve trois machines à coudre à droite. La partie arrière droite est la salle de repos et la section pour tailler les tissus. Le commerce est ouvert durant les heures de magasins, mais est fermé le dimanche. Beaucoup d'espace pour circuler.

Le bâtiment est en bon état.
Bonne coopération.

Le présent document est la propriété de CGI Gestion des Fonctions d'assurance, et fait l'objet de droits d'auteur. Voir les Conditions afférentes à sa transmission au verso du Bon de commande.

Les rapports CGI tiennent compte des normes de prévention généralement reconnues, en vigueur au moment de la prestation des services. Ils découlent de la visite de l'établissement et/ou des renseignements et autres données fournis par le client ou pour le compte de celui-ci et ne prétendent nullement dresser la liste de tous les dangers. Les changements ou modifications conseillés dans les rapports visent à améliorer la protection et la prévention des sinistres mais CGI ne se charge pas d'organiser et de contrôler les mesures de sécurité. CGI décline toute responsabilité pour tout sinistre ou dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause ou la raison, subi après que les services aient été rendus.

RAPPORT D'INSPECTION

N° de police / de référence : 106-6864 Date de la visite : 8 novembre 2005

Assuré : Tissus Création

Situation du risque : 378 Boul. Saint-Luc
Saint-Luc

Souscripteur : Johanne De Laboursodière Courtier : Mailloux et Rochon Courtiers D'Assurances

Personne contactée : Michelle Campbell Représentant du GTA : M. Rancourt

Le présent document est la propriété de CGI Gestion des Fonctions d'assurance, et fait l'objet de droits d'auteur. Voir les Conditions afférentes à sa transmission au verso du Bon de commande.

GÉNÉRALITÉS

<p>ASSURÉ</p> <p><input type="checkbox"/> Propriétaire foncier <input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire occupant <input type="checkbox"/> Locataire</p> <p>En affaires depuis : <u>1999</u></p> <p>Nb. d'années sur les lieux : <u>4 ans</u></p> <p>Superficie occupée : <u>2360</u> pi²</p> <p>Situé au niveau du : <input type="checkbox"/> Sous-sol <input checked="" type="checkbox"/> <u>1</u> étage</p> <p>Établissement occupé pour :</p> <p><input type="checkbox"/> Fabrication <input type="checkbox"/> Vente en gros <input type="checkbox"/> Détaillant <input type="checkbox"/> Vente d'aliments et/ou alcool Autre <u>Vente et confection de tissus</u></p>	<p>BÂTIMENT</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sans extincteurs automatiques <input type="checkbox"/> Avec extincteurs automatiques</p> <p>Année de construction : <u>1970 est.</u></p> <p>Rajouts : <u>2360pi² en 2005</u></p> <p>Nb. d'étages : <u>1</u> <input type="checkbox"/> Sous-sol</p> <p>Rénové : <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <u>100</u> %</p> <p>Superficie du rez-de-chaussée : <u>3845</u> pi²</p> <p>Superficie du sous-sol : <u>s/o</u> pi²</p> <p>Superficie totale : <u>3845</u> pi²</p> <p>État du bâtiment : <input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Passable <input type="checkbox"/> Mauvais</p>	<p>Code activité du BAC : <u>5057</u></p> <p>Classe de construction : <u>5</u></p> <p>Classe de protection SIAI : <u>05</u></p> <p>Zone tous risques : <u>4</u></p> <p>Sinistres au cours des 3 dernières années :</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <hr/> <p>Assuré intéressé à la prévention des sinistres : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Lettre de recommandations jointe :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>
--	--	---

Nota : Le présent relevé a pour objet de donner, sur l'assuré et le risque désignés ci-après, les renseignements nécessaires à la tarification et à l'appréciation du risque. Seule la personne qui a fait la demande recevra un exemplaire du document et le GTA prie que l'on en respecte le caractère confidentiel. Le rapport ne garantit pas le respect des normes applicables ni des codes, ordonnances ou prescriptions de l'État ou de l'autorité municipale. Notre représentant n'a pas fait l'essai du matériel de lutte contre l'incendie lors de la visite ni assisté à un tel essai.

CONSTRUCTION

CLASSE DE CONSTRUCTION : 5

MURS		PLANCHERS (excluant le sous-sol)			
Résistant au feu :	_____ %	Béton :	100	%	
Maçonnerie :	40	%	Béton sur cuvette métallique :	_____ %	
Incombustible :	_____ %	Bois sur solives de bois :	_____ %		
Brique / bois	48	%	Autres :	_____ %	
Bois :	12	%	Communications verticales :	<input checked="" type="checkbox"/> Aucune	
MURS PORTEURS :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
		Non	Oui	Nombre	Protection appropriée :
		Escaliers :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
		Ascenseurs :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
		Autres :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

TOIT			
COUVERTURE :	TYPE :	CONSTRUCTION :	CHARPENTE :
Goudron et gravier _____ %	Toit plat _____ %	Béton _____ %	Béton _____ %
Métal 100 %	Toit en pente _____ %	Toiture -terrasse en acier _____ %	Acier protégé _____ %
Bardeaux d'asphalte _____ %	Toit à deux versants 100 %	Acier _____ %	Acier non protégé _____ %
Autres : _____ %	Autres : _____ %	Bois 100 %	Bois 100 %
Autres :		Autres :	
COUVERTURE REFAITE :	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui	Année : 2005	100 % <input type="checkbox"/> Information non disponible

INSTALLATION DE CHAUFFAGE

(sur les lieux de l'installation)

Le présent document est la propriété de CGI Gestion des Fonctions d'assurance, et fait l'objet de droits d'auteur. Voir les Conditions afférentes à sa transmission au verso du Bon de commande.

TYPE	PROPORTION	ALIMENTATION	INSTALLATION	LACUNE	SALLE DE CHAUFFAGE
<input type="checkbox"/> À eau chaude / à la vapeur	_____ %		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Cloisonnée : <input type="checkbox"/> Oui
<input type="checkbox"/> À air chaud pulsé	_____ %		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Aérothermes suspendus	_____ %		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> S.O.
<input type="checkbox"/> App. de chauff. portatifs	_____ %		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input type="checkbox"/> Plinthes électriques	_____ %		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Lacune : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> App. de chauffage sur le toit	69.5 %	électrique	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Entreposage de marchandise combustible : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Autres plancher chauffant	30.5 %	électrique	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	

RÉSERVOIRS		<input checked="" type="checkbox"/> S.O.		CHEMINÉE	
<input type="checkbox"/> Fuel	Nombre : _____	<input type="checkbox"/> Intérieur		<input checked="" type="checkbox"/> Aucune	
	Capacité : _____	<input type="checkbox"/> Extérieur		<input type="checkbox"/> Inutilisée	
<input type="checkbox"/> Propane	Nombre : _____	<input type="checkbox"/> Sous-terre		<input type="checkbox"/> Maçonnerie	
	Capacité : _____	<input type="checkbox"/> Hors-terre		<input type="checkbox"/> Préfabriquée	
		Protégé contre les chocs accidentels :		<input type="checkbox"/> Évent	
		<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Autres :	
				Lacunes :	<input type="checkbox"/> Oui
					<input checked="" type="checkbox"/> Non

INSTALLATION ÉLECTRIQUE*(sur les lieux de l'assuré)*

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS <input checked="" type="checkbox"/> Disjoncteurs <input type="checkbox"/> Fusibles <input type="checkbox"/> Aucun	TYPE DE CÂBLES ET DE FILS <input type="checkbox"/> Gains rigides <input checked="" type="checkbox"/> Gains souples <input checked="" type="checkbox"/> Armature non métallique Autres : _____	REPLACEMENT <input checked="" type="checkbox"/> Entrée <input checked="" type="checkbox"/> Panneau de distribution <input checked="" type="checkbox"/> Câblage <u>100</u> % Année : <input checked="" type="checkbox"/> N/D	LACUNE <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
---	--	--	--

INSTALLATION DE PLOMBERIE

TUYAUTERIE <input checked="" type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Acier galvanisé <input checked="" type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Fonte Autres : _____	ÉTAT <input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Passable <input type="checkbox"/> Mauvais INSTALLATION REFAITE : <input checked="" type="checkbox"/> Oui, année 2005, 100 % <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Information non disponible	DRAINAGE <input checked="" type="checkbox"/> Égouts <input type="checkbox"/> Fosse septique <input type="checkbox"/> Champ d'épuration <input type="checkbox"/> Indéterminé	DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS <input checked="" type="checkbox"/> Indéterminé <input type="checkbox"/> Clapet <input type="checkbox"/> Pompe au sous-sol Autres : _____	SIGNES DE DÉGÂTS D'EAU <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
--	--	--	---	--

PROTECTION PUBLIQUE

CLASSE DE PROTECTION S.I.A.

GENRE DE POMPIERS <input type="checkbox"/> Professionnels <input type="checkbox"/> Pompiers à temps partiel <input checked="" type="checkbox"/> Brigade mixte <input type="checkbox"/> Bénévoles	DISTANCE AU POSTE <input type="checkbox"/> Inférieur à 2,5 km (1,5 mi) <input checked="" type="checkbox"/> De 2,5 à 5 km (1,5 à 3 mi) <input type="checkbox"/> De 5 à 8 km (3 à 5 mi) <input type="checkbox"/> Supérieur à 8 km (5 mi)	POTEAUX D'INCENDIE <input checked="" type="checkbox"/> Deux poteaux à moins de 155 m (500 pi) (protection conforme aux normes) <input type="checkbox"/> Un poteau à moins de 155 m (500 pi) <input type="checkbox"/> Un poteau à moins de 305 m (1 000 pi) <input type="checkbox"/> Aucun poteau à moins de 305 m (1 000 pi)	ACCESSIBILITÉ AU BÂTIMENT <input checked="" type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Passable <input type="checkbox"/> Mauvaise
---	---	--	---

Le présent document est la propriété de CGI Gestion des Fonctions d'assurance, et fait l'objet de droits d'auteur. Voir les Conditions afférentes à sa transmission au verso du Bon de commande.

PROTECTION PRIVÉE CONTRE L'INCENDIE*(sur les lieux de l'assuré)*

INSTALLATION D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Complète <input type="checkbox"/> Partielle <input type="checkbox"/> Local de l'assuré	EXTINCTEURS PORTATIFS Conforme aux normes : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Nombre : <u>3</u> Date d'entretien : <u>2005</u>	ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	INSTALLATION DE DÉTECTION / D'ALARME INCENDIE <input checked="" type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Réseau avertisseur <input type="checkbox"/> Détection d'incendie <input type="checkbox"/> Complète <input type="checkbox"/> Partielle % Surveillée par une centrale : _____
--	--	---	--

RISQUE DE VOISINAGE

- Bâtiment détaché : Oui Non
- Galerie marchande : Oui Non
- Centre commercial en rangée : Oui Non

Dans le cas d'une galerie marchande ou d'un centre commercial, description des murs séparatifs entre locaux de l'assuré et autres locaux :

	DISTANCE		HAUTEUR		CONSTRUCTION	AFFECTATION	ADRESSE	OUVERTURES DANS MUR DU BÂTIMENT CONSTITUANT LE RISQUE DE VOISINAGE	
								Oui	Non
Avant	dégagé	pi		étage			---		
Arrière	dégagé	pi		étage			---		
Gauche	55	pi	2	étage	Classe 5	Salon d'esthétique	n/d	X	
Droite	dégagé	pi		étage					

Le présent document est la propriété de CGI Gestion des Fonctions d'assurance, et fait l'objet de droits d'auteur. Voir les Conditions afférentes à sa transmission au verso du Bon de commande.