



Étude d'impact sur l'environnement pour l'élargissement de **La Route 131**

FIGURE 5.2
Géomorphologie et dépôts de surface



Géomorphologie

- Talus de terrasse marine
- Zone inondable
- Escarpement fluvial
- Risque moyen de glissement de terrain
- Risque fort de glissement de terrain
- Pente moyenne
- Crête de plage
- Zone à mauvais drainage

Dépôts de surface

- Sable
- Sable silteux
- Silt sableux sur argile silteuse
- Sable silteux sur argile silteuse
- Till
- Argile silteuse

--- Limite municipale

Échelle approximative : 1:20 000



Février 2004

Sources : - Photocartothèque québécoise, fichiers numériques de la BDTQ et des compilations cadastrales, 1:20 000
- Le Groupe Dryade Ltée, 1995.
- Photographies aériennes, 1:15 000, 1997

Édition numérique Cartographie, infographie et conception graphique : TeCSULT, 2004.