



(Note : L'équidistance des courbes de niveau est de 10 mètres)

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 138 MUNICIPALITÉS DE SACRÉ-COEUR (M) ET BERGERONNES (CT) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA ROUTE 138

GÉOMÉTRIE

- Pente critique
- Courbe sous-standard
- Zone de non-dépassement de plus de 5 km

INFRASTRUCTURE

- Lignes de transport d'énergie électrique

ÉTAT STRUCTURAL

- Bon
- Moyen

LIMITE

- Municipalités
- Zone d'étude

SCHÉMA D'ACCIDENTS (1992 - 1996)

- Dérapage
- Collision frontale
- Collision arrière
- Collision avec obstacle
- Nombre d'accidents
- Vitesse affichée

Gouvernement du Québec
Ministère des Transports

Groupe HBA
experts-consultants

150, rue Marchand, bureau 600, DRUMMONDVILLE, Québec, J2C 4N1
Téléphone : (819) 478-8191, Télécopieur : (819) 478-2994, Internet : hbadiv@hba.qc.ca

Date : DÉCEMBRE 1998

Échelle : 1 : 5 000

Dossier : 3097025/INV/PHYF-2.DWG

Carte :

1

Feuillet :

2