

## ÉTUDE D'IMPACT SUR LENVIRONNEMENT RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 138 MUNICIPALITÉS DE SACRÉ-COEUR (M) ET BERGERONNES (CT) MILIEU PHYSIQUE UNITÉS GÉOMORPHOLOGIQUES LIMITES CM Argile et silt —— Unité géomorphologique ---- Municipalités Zone d'étude INFRASTRUCTURE TR Till mince sur roc Lignes de transport d'énergie électrique R Roc COMPOSANTES PHYSIQUES ↑ ↑ ↑ Zone à risque d'érosion Talus stable ✓ ▼ ▼ ➤ Talus d'érosion actif Cicatrice de mouvement de masse Escarpement rocheux Gouvernement du Québec Ministère des Transports Affleurement rocheux Site de caractérisation de cours d'eau Groupe HBA experts-conseils senc 150, rue Marchand, bureau 600, DRUMMONDVILLE, Québec, J2C 4N1 Téléphone : (819) 478-8191, Télécopieur : (819) 478-2994, Internet : hbadrv@hba.qc.ca DÉCEMBRE 1998

1:5000

3097025/INV/GEOPF-2.DWG

Feuillet :