

ANNEXE VIII

Dossier photographique



Alcan métal primaire
Étude de caractérisation environnementale
Secteur cellules de brasques
Usine Arvida, complexe Jonquière
Jonquière (Québec)
N/Dossier : 1050245

PHOTOGRAPHIES



Photo no 1: au piézocône CPTU-8 à l'aide du bâti de poussé hydraulique (2002/10/16).

PHOTOGRAPHIES (SUITE)



Photo no 2: Sondage au piézocône CPTU-1 à l'aide du bâti de poussé hydraulique (2002/10/16).




Photo no 3: Système d'acquisition de données hogentogler (2002/11/11).

PHOTOGRAPHIES (SUITE)



Photo no 4: Système d'acquisition de données hogentogler (2002/11/11).



Photo no 5: Sondage au piézocône CPTU-19 à l'aide du bâti de poussé manuel (2002/11/11).