

Étude d'impact sur l'environnement pour le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges.

FICHE D'OBSERVATION – Visite terrain : 6 et 7 octobre 2004
Caractéristiques hydrauliques du milieu – (PONT ET PONCEAU)



Rang Saint-Gaspard (aval)



Ouvrage en aval, Rang Saint-Gaspard



Rang Saint-Gaspard (amont)

Cours d'eau :	Fraser , ruisseau	Route interceptée :	Rang Saint-Gaspard
No. dossier MTQ :		Type d'ouvrage :	05
Ouverture de l'ouvrage :	Diamètre :	Hauteur : 2 600 mm	Largeur : 4 200 mm
Cours d'eau :	Hauteur : 1 000 mm	Largeur : 5 000 mm (amont)	Hauteur d'eau : 150 mm (amont)
Type d'écoulement :	(seuil, rapide, chenal, méandre, chute, cascade , bassin, lac)		
Substrat du lit :	(argile-limon, sable-gravier, bloc-galet, roc)		
Nature des berges :	(arborescente, arbustive, herbacée)		
Autres observations :	Tête et mur de l'ouvrage en blocs de béton. Détérioration d'un bloc de béton causant un affaissement d'une portion de l'accotement.		
Commentaires de la mun. de Beauceville :	Aucun.		
Aire du bassin :	41,79 km ²	Pente du bassin :	5,6 %

Classification des ouvrages d'art et numéro

Type – Pont (> 4.5m)		S-Type – Ponceau (< 4.5m)	
13 – Ponceau rec. en béton	41 – Poutre en béton armé	01 – TTOG (circulaire)	07 – Voûté en béton
19 – Ponceau voûté en bét. armé		02 – TBA (circulaire)	08 – Voûté en acier
35 – Portique en béton armé	42 – Poutres en béton précont. préfabr.	03 – Bois	09 – Tuyau en tôle ondulée aluminisée
36 – Portique en béton sous remblai	44 – Poutres en acier	04 – Béton (rectangulaire)	10 – Aluminium
	50 – Pont à béquilles en béton	05 – Tuyau arqué en tôle ondulée galvanisée	11 – Tuyau composé
38 – Pont à béquilles en béton		06 – Tuyau en plastique	

No. projet Tecslult : 05-11195-0020-0020002001

01-Fiches d'observations_Cours d'eau FRASER_rgsaint-gaspard.rtf