

ANNEXE B

Dossier photographique



Photo 1 Berge protégée.



Photo 2 Berge protégée.



Photo 3 Berge protégée.



Photo 4 Berge partiellement protégée.



Photo 5 Berge partiellement protégée.



Photo 6 Berge partiellement protégée.



Photo 7 Berge en déséquilibre marqué.



Photo 8 Berge en déséquilibre marqué.



Photo 9 Berge en déséquilibre marqué (petit glissement).



Photo 10 Fissure dans le pavé, le long de la rivière Maskinongé.