

Relevé d'inventaire

Fiche: ___
H.Marc

Identification de rivière et segment

Nom

No

Segment

4


Localisation

Carte

Longueur 100 m

Largeur moy. 20 m

Altitude



Caractéristiques

Berge

Substrat

Végétation

HERBACÉES + ARBRES

Lit

Substrat

Végétation

SABLE + GRAVIER

HERBE AQUAT. +
MOUSSE


Écoulement de l'eau

Profondeur 30-40 cm

Vitesse

LENTIE À MOYEN

Croquis



Photos: # 5697 - 5698 - 5699 - 5700 - 5701 - 5702 - 5703

Notes:

(1) A NOTER FAIBLE HAUTEUR DU PONT (POUR MOTONRIGES)
AU-DESSUS DE L'EAU (~ 1m) VOIR PHOTO # 5702. LA
DÉBÂCLE NE DOIT PAS ÊTRE TRÈS PRONCÉE.

(2) DÉBRIS D'ARBRES DANS L'EAU



Photo 5697



Photo 5698



Photo 5699



Photo 5700



Photo 5701



Photo 5702



Photo 5703