

## Site: ML125C - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray Municipalité(s) : Lavaltrie

Lot(s): 3 064 374, 3 064 590

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E628512,534; N5083835,219

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 25 % - Arbustif, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,01
Température de l'eau (°C) : 10,3

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Argile, Limon, Sable

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Organique, Sable, Argile

Érosion : Faible, Modérée

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.

Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.


Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 30 avril 2014

Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML127 - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lavaltrie

Lot(s): 3 161 406, 3 066 619

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E628669,08; N5084168,506

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 50 % - Feuillu, Herbacé

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,1

Température de l'eau (°C) : 14,5

Lit du cours d'eau :

Substrat\* : Sable, Limon État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat\* : Sable, Limon Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

**Autre(s) espèce(s)** : épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 7 août 2013 Relevé ichtyologique : 7 août 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Faible
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML128 - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray Municipalité(s) : Lavaltrie

Lot(s): 3 066 617, 3 066 616

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E628783,821; N5084429,332

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 100 % - Herbacé, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent

Régime d'écoulement : S.O.

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : S.O.

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : S.O.

Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Limon

État du substrat : S.O.

Talus:

Substrat\* : Organique Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 7 août 2013 Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

#### Site: ML129 - Br. No 2 de la Rivière Saint-Antoine # 1244

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lavaltrie
Lot(s) : 3 161 405

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E628937,441; N5084778,531

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 70 % - Feuillu, Herbacé

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,2

Température de l'eau (°C) : 16,2

Lit du cours d'eau :

Substrat\* : Sable, Limon État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat\*: Sable, Limon, Organique

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

**Autre(s) espèce(s)** : épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 7 août 2013 Relevé ichtyologique : 7 août 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML130 - Br. No 3 de la Rivière Saint-Antoine # 1244

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lavaltrie

Lot(s): 3 066 608, 3 066 607

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E629163,78; N5085293,032

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 70 % - Herbacé, Feuillu

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,25

Température de l'eau (°C) : 14,9

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Limon, Sable, Organique

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Limon, Organique

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

**Autre(s) espèce(s)** : épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 7 août 2013 Relevé ichtyologique : 7 août 2013

## Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML131 - Br. No 4 de la Rivière Saint-Antoine # 1244

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lavaltrie

Lot(s): 3 066 560, 3 064 786

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E630658,334; N5087436,627

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel

Couvert végétal  $^*$ : 75 % - Feuillu, Arbustif Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,05

Température de l'eau (°C) : 15,1

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Sable, Limon, Organique

État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat\*: Limon, Sable, Organique

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

**Autre(s) espèce(s) :** épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, crapet soleil, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 3 septembre 2013 Relevé ichtyologique : 3 septembre 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML131A - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lavaltrie
Lot(s) : 3 064 793

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E631089,74; N5088266,574

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant  $^*$ : Naturel, Infrastructures Couvert végétal  $^*$ : 70 % - Feuillu, Conifère Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,03

Température de l'eau (°C) : 9,9

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Sable, Organique, Limon

État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat\*: Organique, Limon

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 27 septembre 2013 Relevé ichtyologique : 27 septembre 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Oui
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML131D - Br. No 6 de la Rivière Saint-Jean # 1244

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lanoraie
Lot(s) : 4 164 370

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E632169,039; N5090059,271

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 90 % - Feuillu
Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,05
Température de l'eau (°C) : 18,5

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Sable

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\* : Organique Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 17 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 17 juillet 2014

## Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Faible

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML131E - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lanoraie
Lot(s) : 4 164 341

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E632548,529; N5090697,144

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \* : 70 % - Feuillu, Conifère

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,01
Température de l'eau (°C) : 18,8

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Sable, Organique État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat\*: Organique, Sable

Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 3 août 2015 Relevé ichtyologique : S.O.

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie


Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement



#### Site: ML135 - Br. No 1 de la Rivière Saint-Jean # 1244

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lanoraie
Lot(s) : 4 164 179

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E634697,544; N5095508,12

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal \*: 0 %

Classification du cours d'eau : Moyen, permanent (5 - 20 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,2

Température de l'eau (°C) : 11,6

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Limon, Sable

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\* : Organique Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 15 octobre 2013 Relevé ichtyologique : 15 octobre 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML135A - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC: D'Autray Municipalité(s): Lanoraie

Lot(s): 4 164 002, 4 163 994

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E636540,325; N5100349,279

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel

80 % - Feuillu, Conifère, Herbacé Couvert végétal \* :

Classification du cours d'eau : Intermittent

Régime d'écoulement : S.O. Sinueux Patron d'écoulement : Vitesse du courant (m/s): S.O. Niveau d'eau : Étiage Profondeur moyenne (m): S.O. Température de l'eau (°C): S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Limon

État du substrat : Compacté

Talus:

Substrat\*: Organique Érosion: Faible

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 5 août 2013 Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul Cyprinidés : Nul Espèces d'eau vive : Nul Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Non Habitat sensible à l'aval : Non Obstacle à la migration : Sensibilité: Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

<sup>\*</sup> exprimé par ordre de dominance

## Site: ML135C - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray Municipalité(s) : Lanoraie

Lot(s): 4 163 994, 4 163 998

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E636617,274; N5100506,828

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel 70 % - Feuillu Couvert végétal \* : Classification du cours d'eau : Éphémère Régime d'écoulement : Lentique Rectiligne Patron d'écoulement : Vitesse du courant (m/s): < 0,1 Élevé Niveau d'eau : Profondeur moyenne (m): 0,1 Température de l'eau (°C): 14,7

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique État du substrat : Compacté

Talus:

Substrat\* : Organique Érosion : Faible

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 23 mai 2014 Relevé ichtyologique : 23 mai 2014

## Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

<sup>\*</sup> exprimé par ordre de dominance

## Site: ML135B - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray Municipalité(s) : Lanoraie

Lot(s): 4 163 998, 4 163 997

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E636654,545; N5100583,137

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Agricole, Naturel

Couvert végétal \*: 40 % - Conifère, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent

Régime d'écoulement : S.O.

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : S.O.

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : S.O.

Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Sable, Organique, Limon

État du substrat : Compacté

Talus:

Substrat\*: Organique, Sable

Érosion : Modérée

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 5 août 2013 Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML136 - Br. No 4 de la Rivière Saint-Joseph # 3671

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Lanoraie
Lot(s) : 4 164 000

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E636970,528; N5101176,835

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Agricole, Naturel

Couvert végétal \*: 100 % - Herbacé, Feuillu, Arbustif

Classification du cours d'eau : Intermittent

Régime d'écoulement : S.O.

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : S.O.

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : S.O.

Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Argile

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Organique, Argile

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 6 août 2013 Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML137 - Rivière Saint-Joseph # 3671

#### Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray

Municipalité(s): Sainte-Geneviève-de-Berthier

Lot(s): 3 449 085, 3 452 598

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E637200,351; N5101582,407

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Agricole

Couvert végétal \* : 20 % - Herbacé, Feuillu, Arbustif Classification du cours d'eau : Moyen, permanent (5 - 20 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : 0,03

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 1,2

Température de l'eau (°C) : 17,5

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Limon, Sable, Organique

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Sable, Limon Érosion: Modérée

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): meunier noir, épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, méné à nageoires rouges, mulet perlé, méné ventre rouge, umbre de vase

#### Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 5 août 2013 Relevé ichtyologique : 5 août 2013

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Élevé

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Élevé

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Oui

Obstacle à la migration : Non

Sensibilité : Faible

# Caractéristiques du faciès d'écoulement

Localisation	i ype d'ecoulemen
Amont 100 m	Chenal lentique
Amont 40 m	Plat lentique
Amont 20 m	Chenal lentique

Site de franchissement Chenal lentique

Aval 100 m Chenal lentique Aval 300 m Chenal lentique

<sup>\*</sup> exprimé par ordre de dominance

## Site: ML137 - Rivière Saint-Joseph # 3671



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement



Photo 2 : Vue vers l'amont au site de franchissement


## Site: ML137 - Rivière Saint-Joseph # 3671



Photo 3 : Vue vers la rive gauche au site de franchissement



Photo 4 : Vue vers la rive droite au site de franchissement



## Site: ML138 - Rivière La Chaloupe # 4571

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray

Municipalité(s): Sainte-Geneviève-de-Berthier

Lot(s): 3 448 728

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E638252,328; N5103741,817

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \*: Naturel

Couvert végétal \* : 20 % - Feuillu, Arbustif

Classification du cours d'eau : Moyen, permanent (5 - 20 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Méandreux

Vitesse du courant (m/s) : 0,16

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 0,6

Température de l'eau (°C) : 21,1

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Sable État du substrat: Propre

Talus:

Substrat\*: Sable, Limon

Érosion: Forte

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, raseux-de-terre noir ou gris, lotte, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 3 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 3 juillet 2014

## Section transversale au site de franchissement (m)



#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Modéré

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Oui
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Élevée

## Caractéristiques du faciès d'écoulement

Localisation	Type d'écoulement
Amont 100 m	Chenal lentique
Amont 80 m	Fosse
Amont 70 m (rive gauche)	Plat lentique
Amont 70 m (rive droite)	Chenal lentique
Amont 40 m	Plat lentique
Site de franchissement	Chenal lentique
Aval 5 m	Radier
Aval 10 m (rive droite)	Fosse
Aval 10 m (rive gauche)	Radier
Aval 20 m	Plat lentique
Aval 25 m	Chenal lentique
Aval 50 m	Plat lentique
Aval 140 m	Chenal lentique
Aval 190 m	Plat lentique
Aval 200 m	Bassin
Aval 250 m (rive gauche)	Plat lentique
Aval 250 m (rive droite)	Fosse
Aval 270 m	Plat lentique
Aval 300 m	Plat lentique
I I	

## Site: ML138 - Rivière La Chaloupe # 4571



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement



Photo 2 : Vue vers l'amont au site de franchissement

## Site: ML138 - Rivière La Chaloupe # 4571



Photo 3 : Vue vers la rive gauche au site de franchissement



Photo 4 : Vue vers la rive droite au site de franchissement



Limite de MRC / RCM boundary

Limite municipale / Municipal boundary

Cadastre\* / Cadastre\* Chemin de fer / Railway

Ligne de transport d'énergie Power transmission line

Tracé (2015-08-07) / Route (2015-08-07)

Flux du pipeline / Pipeline flow

Site de relevé / Survey site

## \*Cadastre localisé de façon approximative. / Location of cadastral map is approximate.

MRN et MRC (Registre foncier, cadastre) 2015. RNCan (Canvec 50k, lignes de transport d'énergie) 2013. RNCan (RFN 10k, réseau ferroviaire) 2013. MRN (BDTQ 20k, hydrographie) 2013. UDA (ichtyologie) 2015. UDA (réseaux de pipelines) 2013. Orthophotos (J. D. Barnes Limited, résolution 12 cm) 2013. Orthophotos (Digital Globe, résolution 0,5 m) 2011-2014

ENERGY EAST PIPELINE





Relevé ichtyologique et caractérisation d'habitat / Fish and Fish Habitat Survey

> Site ML138 Rivière La Chaloupe # 4571

Cartographie / Cartography: Chargé de projet / Project Manager: Date : 2015-10-29

Pier-Olivier Tremblay Claude Veilleux, ing. & agr. Dossier : 3390-141A6



## Site: ML138A - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray

Municipalité(s): Sainte-Geneviève-de-Berthier

Lot(s): 3 448 728

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E638318,367; N5103858,353

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel

Couvert végétal \* : 85 % - Feuillu

Classification du cours d'eau : Étang
Régime d'écoulement : S.O.
Patron d'écoulement : S.O.
Vitesse du courant (m/s) : S.O.
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : S.O.
Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Argile, Limon, Organique

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Limon, Argile, Sable

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.

Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.


Autre(s) espèce(s): S.O.

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 27 juillet 2015

Relevé ichtyologique : S.O.

## Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML138B - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière MRC : D'Autray

Municipalité(s): Sainte-Geneviève-de-Berthier

Lot(s): 3 448 728

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E638332,305; N5103882,948

## Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel

Couvert végétal \* : 85 % - Feuillu

Classification du cours d'eau : Étang
Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : S.O.
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,15
Température de l'eau (°C) : 21,5

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Argile, Limon, Organique

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Limon, Argile, Sable

Érosion : Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 27 juillet 2015 Relevé ichtyologique : 27 juillet 2015

## Section transversale au site de franchissement (m)



#### Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

## Site: ML139A - C.d. sans désignation

## Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Lanaudière
MRC : D'Autray
Municipalité(s) : Berthierville
Lot(s) : 3 452 514

Coordonnées géographiques: UTM: 18N E639372,921; N5105957,442

#### Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant \* : Naturel, Infrastructures
Couvert végétal \* : 40 % - Feuillu, Arbustif

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Normal
Profondeur moyenne (m) : 0,1
Température de l'eau (°C) : 18

Lit du cours d'eau :

Substrat\*: Organique, Sable

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat\*: Sable, Limon

Érosion: Faible

\* exprimé par ordre de dominance

#### Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, umbre de vase

## Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 25 juin 2014 Relevé ichtyologique : 25 juin 2014

#### Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

## Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Nul

#### Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement