

Site: ML337C - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

 MRC :
 Lévis

 Municipalité(s) :
 Lévis

 Lot(s) :
 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E321503,609; N5165751,11

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 60 % - Feuillu, Conifère Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,04
Température de l'eau (°C) : 18,8

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): mulet à cornes, umbre de vase

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 16 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

^{*} exprimé par ordre de dominance

Site: ML337E - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E321668,545; N5165576,396

S.O.

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 40 % - Arbustif
Classification du cours d'eau : Éphémère
Régime d'écoulement : S.O.
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : S.O.
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Température de l'eau (°C) :

Substrat*: Organique État du substrat : S.O.

Talus:

Substrat*: Organique Érosion: Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 16 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1: Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337F - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E322050,013; N5165136,068

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 80 % - Conifère Classification du cours d'eau : Intermittent

Régime d'écoulement : S.O.

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : S.O.

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : S.O.

Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Organique

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Organique, Sable

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : umbre de vase

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 15 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337G - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E322241,322; N5164937,91

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant * : Naturel

Couvert végétal * : 90 % - Feuillu

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : < 0,1

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,05

Température de l'eau (°C) : 18

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, mulet à cornes, umbre de vase

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 15 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337N - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E322305,907; N5164871,013

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal *: 70 % - Feuillu, Conifère

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,02
Température de l'eau (°C) : 10,9

Lit du cours d'eau :

Substrat* : Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Aucun relevé réalisé car niveau d'eau trop bas

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.

Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.


Autre(s) espèce(s): S.O.

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 9 septembre 2014

Relevé ichtyologique : S.O.

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337I - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

 MRC :
 Lévis

 Municipalité(s) :
 Lévis

 Lot(s) :
 2 848 871

Coordonnées géographiques : UTM : 19N E322536,127; N5164632,552

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 60 % - Arbustif, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,01
Température de l'eau (°C) : 17,5

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Organique, Sable

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 14 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337J - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E322639,807; N5164525,162

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 20 % - Arbustif

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : 0,15
Température de l'eau (°C) : 25,6

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 14 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

^{*} exprimé par ordre de dominance

Site: ML337K - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

 MRC :
 Lévis

 Municipalité(s) :
 Lévis

 Lot(s) :
 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E322735,292; N5164426,257

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal *: 90 % - Arbustif, Conifère

Classification du cours d'eau : Éphémère
Régime d'écoulement : S.O.
Patron d'écoulement : Sinueux
Vitesse du courant (m/s) : S.O.
Niveau d'eau : Étiage
Profondeur moyenne (m) : S.O.
Température de l'eau (°C) : S.O.

Lit du cours d'eau :

Substrat* : Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 14 juillet 2014 Relevé ichtyologique : 14 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1: Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337O - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E323278,14; N5164204,442

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel

Couvert végétal * : 95 % - Conifère, Arbustif Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Sinueux

Vitesse du courant (m/s) : < 0,1

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 0,1

Température de l'eau (°C) : 12,9

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Organique Érosion: Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 16 juillet 2015 Relevé ichtyologique : 16 juillet 2015

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Nul

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML337L - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E324121,53; N5164794,777

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal *: 25 % - Arbustif, Feuillu, Conifère

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Élevé
Profondeur moyenne (m) : 1
Température de l'eau (°C) : 20

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat* : Organique Érosion : Faible

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Puise

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 15 mai 2014 Relevé ichtyologique : 15 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive droite vers rive gauche

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

^{*} exprimé par ordre de dominance

Site: ML338 - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 871

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E324388,11; N5165037,334

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal *: 70 % - Conifère, Arbustif, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Lentique
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : < 0,1
Niveau d'eau : Normal
Profondeur moyenne (m) : 0,65
Température de l'eau (°C) : 26,3

Lit du cours d'eau :

Substrat* : Organique État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Organique, Sable

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 20 mai 2014 Relevé ichtyologique : 20 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML338A - C.d. Sainte-Anne-Saint-Thomas # 13376

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis
Municipalité(s) : Lévis

Lot(s): 2 848 907, 2 848 906

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E324762,3; N5165391,669

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal *: 70 % - Conifère, Feuillu, Arbustif

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5
Niveau d'eau : Normal
Profondeur moyenne (m) : 0,1
Température de l'eau (°C) : 20,8

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Organique, Limon

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Sable, Organique, Gravier

Érosion: Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : Pas de capture

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 20 mai 2014 Relevé ichtyologique : 20 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1: Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML339 - C.d. ruisseau Dubois # 12618

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis
Municipalité(s) : Lévis

Lot(s): 2 848 900, 2 848 899

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E325566,45; N5166176,785

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal *: 30 % - Arbustif, Feuillu, Conifère

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 0,25

Température de l'eau (°C) : 17,7

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Gravier État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat*: Sable, Gravier Érosion: Modérée

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): meunier noir, méné à nageoires rouges, naseux noir de l'Est, naseux des rapides, mulet à cornes

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 20 mai 2014 Relevé ichtyologique : 20 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Faible

Espèces d'eau calme : Modéré

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Modérée



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML340 - C.d. sans désignation

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 848 897

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E325923,232; N5166424,119

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant * : Naturel, Infrastructures

Couvert végétal * : 25 % - Arbustif, Feuillu

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5
Niveau d'eau : Normal
Profondeur moyenne (m) : 0,1
Température de l'eau (°C) : 11,5

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Organique

État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat*: Sable, Gravier

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : épinoche à cinq épines, mulet perlé, méné à grosse tête, mulet à cornes, umbre de vase

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 22 mai 2014 Relevé ichtyologique : 22 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML341 - Br. No 4 du c.d. ruisseau Dubois # 12618

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s): 2 848 896, 2 848 895

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E326266,783; N5166762,925

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal *: 75 % - Conifère, Feuillu, Arbustif

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 0,3

Température de l'eau (°C) : 17,4

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Organique, Sable

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Sable, Organique

Érosion: Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 22 mai 2014 Relevé ichtyologique : 22 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul
Cyprinidés : Nul
Espèces d'eau vive : Nul
Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1: Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML342 - C.d. ruisseau Routhier # 10036

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 849 365

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E326774,853; N5167232,785

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant * : Infrastructures, Naturel
Couvert végétal * : 10 % - Herbacé, Arbustif

Classification du cours d'eau : Intermittent
Régime d'écoulement : Laminaire
Patron d'écoulement : Rectiligne
Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5
Niveau d'eau : Normal
Profondeur moyenne (m) : 0,1
Température de l'eau (°C) : 13,4

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Limon, Gravier

État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat*: Sable, Organique

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s) : épinoche à cinq épines, méné à grosse tête, naseux noir de l'Est, mulet à cornes, umbre de vase

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 23 mai 2014 Relevé ichtyologique : 23 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Faible

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1: Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML343 - Br. No 3 du c.d. ruisseau Routhier # 10036

Localisation géographique

Région(s) administrative(s): Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 849 371

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E327211,343; N5167299,409

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Naturel, Infrastructures

Couvert végétal * : 70 % - Conifère, Feuillu, Herbacé

Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Normal

Profondeur moyenne (m) : 0,2

Température de l'eau (°C) : 11,7

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Sable, Gravier, Argile

État du substrat : Déposition

Talus:

Substrat*: Argile, Sable, Organique

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): naseux noir de l'Est, mulet à cornes

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 23 mai 2014 Relevé ichtyologique : 23 mai 2014

Section transversale au site de franchissement (m)



Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Faible

Espèces d'eau calme : Faible

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement

Site: ML344 - Br. No 4 du c.d. ruisseau Routhier # 10036

Localisation géographique

Région(s) administrative(s) : Chaudière-Appalaches

MRC : Lévis

Municipalité(s) : Lévis

Lot(s) : 2 849 371

Coordonnées géographiques: UTM: 19N E327769,606; N5167830,358

Caractérisation de l'habitat

Milieu environnant *: Infrastructures, Naturel, Agricole

Couvert végétal * : 40 % - Feuillu, Arbustif Classification du cours d'eau : Petit, permanent (< 5 m)

Régime d'écoulement : Laminaire

Patron d'écoulement : Rectiligne

Vitesse du courant (m/s) : 0,1 à 0,5

Niveau d'eau : Étiage

Profondeur moyenne (m) : 0,15

Température de l'eau (°C) : 9,6

Lit du cours d'eau :

Substrat*: Limon, Sable, Galet

État du substrat : Colmaté

Talus:

Substrat*: Sable, Limon, Organique, Gravier

Érosion : Faible

* exprimé par ordre de dominance

Relevé ichtyologique

Engin(s) de pêche : Pêche électrique portative

Espèce(s) d'intérêt pour la conservation : S.O.


Espèce(s) d'intérêt pour la pêche récréative : S.O.

Autre(s) espèce(s): épinoche à cinq épines, naseux noir de l'Est, mulet à cornes

Date(s) de relevé(s)

Caractérisation de l'habitat : 22 octobre 2013 Relevé ichtyologique : 22 octobre 2013

Section transversale au site de franchissement (m)



Flux du pipeline : Rive gauche vers rive droite

Potentiel de fraie

Salmonidés : Nul

Cyprinidés : Faible

Espèces d'eau vive : Nul

Espèces d'eau calme : Nul

Sensibilité

Habitat sensible à l'aval : Non
Obstacle à la migration : Non
Sensibilité : Faible



Photo 1 : Vue vers l'aval au site de franchissement