

---

### ANNEXE III

**Tableaux 1 à 7 présentant les  
caractéristiques rattachées aux  
sous-tronçons faisant l'objet de  
recommandations**



Tableau 2: Segments de rive à protéger

Tronçon	No. de tronçon	Longueur de rive déficiente (km)	Type d'estran	Particularité	Remarques	UTILISATION CONNUE DU MILIEU PAR LA FAUNE :		ANTHROPISATION					PROTECTION		PRIORISATION (1,2,3)	
						ACO (valeur élevée (É), très élevée (TÉ), supérieure (S))	nb de frayères	Érosion		No. tronçon Argus (1996)	Remblayage (no)	Assèchement (no)	Refuge d'oiseau Protégé	Recommandation de l'UICN (1993)		
		OISEAUX		POISSONS		entre 0 et 50 cm	entre 50 et 150 cm	plus de 150 cm								
					a et A sont intermittents	x	É, TÉ, S	2	Meuniers, Perchou de	x	417, 418	x			Batture du Pont de l'Île: à protéger	1
3NS	2	0,4	V, Sc, h, a, A				É			x	414	x				2
3NN	3	0,2	V, Sc, h, a, A	ha							222	x				3
3NN	4	1	V, Sc, h, a, A	ha	Cap Tourmente			2	Meunier	x	222	x			nationale de faune; site RAMSAR	2

Tableau 3: Embouchures à protéger

Tronçon	No. de sous-tronçon	rivière/ruisseau	Type d'estran	UTILISATION CONNUE DU MILIEU PAR LA FAUNE :					Remblayage (ha)	Assèchement (hc)	PRIORISATION (1,2,3)
				OISEAUX concentr. de sauvagine (valeur élevée (É), très élevée (TÉ), ACO/supérieure (S))	MEUNIERS	ALOSE	PERCHAUDE	GRAND BROCHE			
3NN	21	3 ruisseaux à l'ouest riv. Saint-Anne	V, Sc, h, a, A		1	1	1				2
3NN	22	Blondelle	V, Sc, ha, A		1						3
3NN	23	Marsolet	V, Sc, h, ha, A		1						3

Tableau 4: Segments de rive à restaurer; niveau 1

Tronçon	No. de tronçon	Étage manquant de l'hydrosère (km)	Longueur de rive déficiente (km)	Particularité	UTILISATION CONNUE DU MILIEU PAR LA FAUNE :		ANTHROPIISATION					PROTECTION			PRIORISATION (1,2,3)
					OISEAUX	POISSONS	No. tronçon Argus (1996)	érosion	Remblayage (ha)	Assèchement (ha)	Refuge d'oiseaux	Protégé	autres	Recommandation de l'UQCN (1993)	
					aire de concentr. de sauvagine	nb de frayères espèces élevées (É), très élevées (TÉ), supérieure (S)		entre 0 et 50 cm	entre 50 et 150 cm	plus de 150 cm					
	1N	2 h, a	3	blocs repos rivage pour ols.		É, TÉ	201		x						2
	1N	3 h	0,8			É	202	x							2
	3NN	5 h	1		x		210			111,5			déjà travaux prévus par Argus		1
	3NS	3 a	0,5			S	411	x							1
	3NS	4 A	1,8		x	É, TÉ, S	416	x			10,9				1
	3NN	6 h, A	1,5			Alose, Meuniers, Perchaude	217		x						1
	3NN	7 h, A	1,5			Meuniers, Perchaude	218	x			5,8				1
	3NS	5 a, A	1,5			S	412	x							2
	3NS	6 a	1		x		419	x					Batt. Pont île: protéger		1
	2S	1 a	0,6		x		7	x							1
	3SN	1 V, h, a, A	12	2 seules Sc du sud île			402		x						2
	3SN	2 V, Sc, h, a, ,	2,8		x		409		x						3

Tableau 5: Segments de rive à restaurer; niveau 2

Tronçon	No. de sous-tronçon	Étage manquant de l'hydrosère	Longueur de rive déficiente (km)	ANTHROPISATION			Remblayage (ha)	Assèchement (ha)	Refuge d'oiseaux Protégé	Recommandation de l'UQCN (1993)	PRIORISATION (1,2,3)
				No. tronçon Argus (1996)	Érosion						
				entre 0 et 50 cm	entre 50 et 150 cm	plus de 150 cm					
1N	1	complète mais perturbée	1,5	206		x					3
1S	1	V, a	0,6	46	x						2
1S	2	V, h, a, A	1,5	47	x						3
3SS	1	V, Sc, h, a	4	403	x						3
3SS	2	V, Sc, h, a	0,8	407	x						3



Tableau 7: Embouchures où la création est recommandée

					UTILISATION CONNUE DU MILIEU PAR LA FAUNE :						PRIORISATION			
Tronçon (lg)	No. de sous-tronçon	rivière/ruisseau	Étage manquant de l'hydrosère	Particularité	Remarques	OISEAUX		POISSONS (nb de frayères)				Remblayage (ha)	Asèchement (hc)	(1,2,3)
						concentr. de sauvagine (valeur élevée (É), très élevée (TÉ), ACO)	(TÉ)	MEUNIERS	ALOSE	PERCHAUDE	GRAND BROCHET			
					voisine de Batt. Écureuils			1						3
1N	8	Lockwell	h, a					1				0,65		3
1N	9	Cap-Rouge	h (ouest), a					1						3
3NN	9	Montmorency	(ouest), a (est)			x		2						2
3NN	10	Petit Pré	A					1	1	1				2
3NN	11	Valin	A					1	1	1				2
3NN	12	Cazeau	A					1	1	1	1	5,2		2
3NN	13	Lemoine	A					1		1				2
3NN	14	Sault-à-La-Pte	h, A					1	1	1				2
3NN	15	?	h, A					1		1		5,8		2
3NN	16	Thivierge	h (est), A					1		1				2
3NN	17	Côté	h, A					1		1				2
3NN	18	aux Chiens	a, A					1	1	1				2
3NN	19	Sainte-Anne	A					1	1					2
3NN	20	du Moulin	A				s	1	1					2
1S	4	Chaudière	Sc, h, a		seule frayère 1S			1						3
2S	3	Etchemin	a					1						3
3SS	4	?	h, a						1					2
3SS	5	Saint-Claude	h, a			x					1			1
3SS	6	de l'Église	h, a											1
3SS	7	Labrecque	h, a											1
3SS	8	Beaumont	h, a											1
3SS	9	Boyer	A		polluée			1			1			2
3SS	10	des Mères	a					1						3
3SS	11	?	h, a					1						3
3SN	5	3 ruisseaux rive sud île	h, a		seul secteur à scirpe de 3SN			1	1					2