

Carte 2.2 révisée
Description des milieux physique et biologique

Dynamique hydrosédimentaire

- ➡ 1 Direction des vagues dominantes (NE)
- ➡ 2 Direction des vagues refractées
- ➡ 3 Direction de la dérive littorale à marée basse
- ➡ 4 Direction de la dérive littorale à marée haute

Type d'érosion

- ➡ Vague
- ➡ Glacière
- ➡ Tronçon affecté par l'érosion

Type de substrat

- ➡ Roc
- ➡ Sable
- ➡ Bloc glaciaire

Végétation

- ➡ Marais (août 2010)
- ➡ Marais (recouvrement végétal de moins de 30 %, août 2010)
- ➡ Cuvette intertidale
- ➡ Schorre supérieur
- ➡ Schorre inférieur
- ➡ Batture
- ➡ Station d'échantillonnage 2010

Faune aquatique

- ➡ Station de pêche 2010

Historique

- ➡ Ligne de rivage de 1915
- ➡ Ligne de rivage de 1951

Autres


- ➡ Voie ferrée
- ➡ Angle de prise de vue photographique
- ➡ Bathymétrie
- ➡ Topographie
- ➡ Falaise

299

DA6

Projet d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain entre la côte de Sillery et la côte Gilmour à Québec
6211-23-022

Sources : BDTQ : 1 : 20 000
Ligne de rivage : ETHNOSCOPI 2010
Érosion : GENIVAR, 2009
Inventaire et cartographie : GENIVAR
Fichier GENIVAR : Q120591_PB_c2_2r_130516.mxd



Mai 2013



091-50992-00

