

Tableau : Vitesse pratiquée (km/h) correspondant au centile 85 en 2011* et 2012, sur le boulevard Champlain**

Site	Direction	Semaine		Fin de semaine		Vitesse affichée (km/h)
		2012	2011	2012	2011	
Station pompage aquarium	de l'Ouest vers l'Est	101,5	105,2	100,8	100,3	80
	de l'Est vers l'Ouest	107,9	103,9	103,6	100,0	80
À l'Est du Quai des Cageux	de l'Ouest vers l'Est	81,5	79,8	80,8	71,9	60
	de l'Est vers l'Ouest	78	78,6	78,2	69,7	60
À l'Ouest de la Côte de Sillery	de l'Ouest vers l'Est	82,4	78,8	81,6	72,1	60
	de l'Est vers l'Ouest	81,1	77,2	80	71,5	60
À l'Est de la Côte de Sillery	de l'Ouest vers l'Est	93,9	94,2	91,6	89,7	60
	de l'Est vers l'Ouest	92,7	96,5	90,0	92,4	60

Remarques : L'analyse statistique des données de vitesse recueillies à chacun des sites a permis de déterminer la vitesse correspondant au centile 85 pour chacune des directions. Cette dernière représente la vitesse à laquelle circule 85% des véhicules.

* Les relevés de vitesse ont été réalisés en 2011 entre le 16 et le 22 septembre inclusivement.

** Les relevés de vitesse ont été réalisés en 2012 entre le 3 et le 9 octobre inclusivement.

Source : Ministère des Transports du Québec, 2013.