

## Route 323, Lac-des-Plages

### Carte 10 Impacts résiduels et mesures d'atténuation

#### Mesures d'atténuation

- A Effectuer les travaux de débroussaillage après la saison de reproduction des oiseaux et avant l'hiver.
- B Minimiser le débroussaillage.
- C Effectuer des aménagements paysagers.
- D Utiliser des mesures de traitement cyclotique au sommet du talus des zones de déblais.
- E Améliorer le développement de la végétation au pied des déblais.
- F Effectuer du fauchage de végétation indésirable (sorbiers, arbrustive et herbacée) sur les ramblais granitiques.
- G Réaliser un aménagement sécuritaire pour l'intersection du nouveau tracé avec le chemin du Lac Évequeux sur lequel se trouvent plusieurs résidences.
- H Mettre tout en oeuvre pour limiter la formation de vases de circulation.

#### Valeur de l'impact résiduel

- Impact résiduel faible ou négligeable
- Impact résiduel moyen
- Impact résiduel fort


#### Réseau routier

- Tracé proposé (route 323)
- Route 323 actuelle
- Roads municipales


#### Domaine touché

- BU Biologie Végétation
- BF Biologie Faune
- 4 Nombre de l'impact (voir fiche d'impact annexé C)
- II Humain
- HU Humain Usuel

NOTE: BP 4 est précisé sur tout le tracé.



Carte 1: Territoire à l'étude et présentation des variantes



Carte 2: Milieu physique

| Symbole:  | Nom de série                   | Topographie - Quantité de pierres                  |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Au</b> | Alluvion non différenciée      | <b>Quantité de pierres:</b>                        |
| <b>Ag</b> | Saint-Agathe                   | 0 Pierres et affleurements absents                 |
| <b>Bf</b> | Breilaur                       | 1c Quelques petites pierres arrondies              |
| <b>G</b>  | Saint-Gabriel                  | 2/ Plusieurs pierres                               |
| <b>Gu</b> | Guindon                        | 2/ Pierres et affleurements nombreux               |
| <b>Fi</b> | Saint-Fausin                   | 2c Nombreuses petites pierres arrondies            |
| <b>Mo</b> | Morn                           | 3/ Quantité excessive de petites pierres arrondies |
|           |                                | 4/ Excèsivement pierreux                           |
|           |                                | Etude pédologique, tiré de Lajoie, 1967            |
|           |                                | Equidistance des courbes de niveau: 50 pieds       |
| <b>D</b>  | Terrain en dépression          |                                                    |
| <b>K</b>  | Kamoy                          |                                                    |
| <b>Lm</b> | Terrain plat avec micro-relief |                                                    |
| <b>M</b>  | Terrain montagneux             |                                                    |
| <b>R</b>  | Terrain vallonné               |                                                    |
| <b>G</b>  | Terrain légèrement vallonné    |                                                    |
| <b>U</b>  | Terrain ondule                 |                                                    |

Echelle: 1:20 000



Réalisation: 11 février 2002




**Carte 3: Milieu biologique - Végétation**

**Légende**

|           |                                                            |  |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>1</b>  | No. de la station d'échantillonnage                        |  | Peuplement de feuillus    |
| <b>2</b>  | Plantation de pin rouge                                    |  | Peuplement mélangé        |
| <b>3</b>  | Peuplement faux-tremble                                    |  | Peuplement de résineux    |
| <b>4</b>  | Prucheraie à bouleau jaune                                 |  | Plantation de résineux    |
| <b>5</b>  | Érablière sucrière à bouleau jaune                         |  | Tracé proposé (route 323) |
| <b>6</b>  | Sapinière baumière à bouleau jaune                         |  | Segment de la station     |
| <b>6A</b> | Cadrère                                                    |  |                           |
| <b>7</b>  | Sapinière, sapinière à épinettes/passifère noire           |  |                           |
| <b>8</b>  | Cadrère à bouleau jaune                                    |  |                           |
| <b>9</b>  | Sapinière avec feuillus intolérants                        |  |                           |
| <b>10</b> | Peupleraie faux-tremble avec érable rouge et sapin baumier |  |                           |
| <b>11</b> | Érablière rouge/érablière rouge à érable à sucre           |  |                           |
| <b>12</b> | Érablière sucrière à bouleau jaune et tilleul              |  |                           |
| <b>13</b> | Feuillus en régénération                                   |  |                           |
| <b>14</b> | Peupleraie faux-tremble avec sapin, pruche/cèdre           |  |                           |
| <b>15</b> | Plantation de pin rouge                                    |  |                           |
| <b>16</b> | Feuillus intolérants et sapin baumier                      |  |                           |
| <b>16</b> | Plantation de pin rouge                                    |  |                           |

\* Peuplement d'intérêt phytosociologique selon Nove Environnement Inc. (1990)  
 \*\* Mention historique d'une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (localisation approximative)

Ministère des Transports  
**Québec**  
 Service des Inventaires et du plan  
 Réalisation: 08 février 2002  
 Echelle: 1: 20 000



Carte 4: Milieu biologique - Faune