

## **ANNEXE D**

---

### **Photographies**



Photo 1 : Travaux de forage du puits PO-05-1.



Photo 2 : Travaux d'installation du puits PO-05-1.



Photo 3 : Travaux de forage du sondage F-05-2 à l'extrémité « est » de la butte.



Photo 4 : Travaux de forage du puits PO-05-3 dans le coin nord-ouest à la base de la butte.