

MILIEU NATUREL



Aire de concentration d'oiseaux aquatiques



Nid de chélydre serpentine



Famille de castor




Espèce végétale menacée ou vulnérable



Direction du courant

0 50 100 150 200 250 m

Lac Saint-Louis



RESTAURATION D'UN TRONÇON DE LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS

Figure 16.1A

Localisation des éléments biologiques
à proximité de la zone d'intervention

Date : Avril 2003
N/D : 450870-100

Photographie aérienne : Hauts-Monts inc., HMQ97-104-226.